DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VF3M4DGZU PS113736	Date d'immatriculation	03/10/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GR-098-QE	Odometre	6 786 km
Modèle	3008 V2 GT E TENSE 225	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Câble de charge lente	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.9 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.9 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.2 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.8 mm

Dommages extérieurs

2

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

9

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Autres dommages

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.9 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.2 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.8 Mm