

BMW 3-serie Touring 318i Business Line

2010 - 105 kW / 143 PK - Benzine - Handgeschakeld - PANORAMADAK
- NAVIGATIE - LMW - APK 12/2026!

Chassisnummer	WBAUS31050A534405
Eerste registratie	27-04-2010
APK geldig tot	07-12-2026
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	337.210 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	02-07-2026
Definitieve kilometerstand	337.227 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee

Motorinhoud	1.995
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	147
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Opties & accessoires [7](#)

Airco	Cruise control	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Panoramadak	Parkeersensoren
-------	----------------	---------------------	--------------	-----------	-------------	-----------------

Aanwezig bij voertuig [3](#)





Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
--------------	------------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)

Merk band	Michelin
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2010	 Vermogen 105 kW / 143 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 337.210 km	 BTW Voertuig Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (11)

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
27-04-2010	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
22-05-2015		Autobedrijf
02-06-2015		Lease
26-08-2015		Particulier
18-02-2021		Particulier
25-06-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
07-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 3	Anti Blokkeer Systeem	armsteun achter	armsteun voor	audio-navigatie full map
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bi-xenon koplampen	Bluetooth	boordcomputer
buitenspiegels elektrisch verstelbaar	buitenspiegels verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
cruise control	electronic climate control	elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Stabiliteits Programma	
hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	hoofdsteunen anti-whiplash	koplampreiniging	
lichtmetalen velgen 16"	mistlampen voor	parkeersensor achter	passagiersairbag	radio CD speler
ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar	stuur leder	stuur multifunctioneel	zij airbag(s) voor	

Extra foto's

