

046CC0128149



www.PS-Team.de

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e13*2007/46*1845*23, erteilt am 2022-04-08

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-05-17


ppa.

Wolfsburg

ppa.

2022-05-17

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt
CED0059030riginal

WVGZZZA1ZNV163258
EHZ0531832022 000226 26306732

HSN:0603
00086

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]
Innerorts	141	-----	-----	6.2	-----
Außerorts	107	-----	-----	4.7	-----
Kombiniert	119	-----	-----	5.2	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----	-----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.1. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

1.17

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]
Niedrig	182	-----	-----	8.0	-----
Mittel	138	-----	-----	6.1	-----
Hoch	122	-----	-----	5.4	-----
Extra hoch	147	-----	-----	6.5	-----
Kombiniert	142	-----	-----	6.3	-----
Gewichtet, kombiniert	-----	-----	-----	-----	-----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighed) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1549#N0.30: A2 max 1541#N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +35 kg##
N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #215/50 R18 92W#7, OJX18 ET45; #2
15/55 R17 94V#7, OJX17 ET45; #215/55 R17 94V#6, OJX17 ET48; #215/60 R16 95V#6, 5UX1
6 ET43; #215/60 R16 99V XL#6, 5UX16 ET43; #215/60 R16 95V#6, OJX16 ET43; #215/60 R
16 99V XL#6, OJX16 ET43; #205/60 R16 92H M+S#6, OJX16 ET43; #215/55 R17 94V M+S#7,
OJX17 ET45; #215/55 R17 94V M+S#6, OJX17 ET48; #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: nicht automatisiert
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2590
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2590
5. Länge [mm]: 4244
6. Breite [mm]: 1819
7. Höhe [mm]: 1559
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1339
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1407
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
 - 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1850
 - 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 970 / 930
 - 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3350
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 - 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
 - 18.3. Zentralschleppanhängers [kg]: 1500
 - 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 660
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß DPC
22. Kennzeichnung am Motor: Fremdzündung / 4-Takt
23. Arbeitsweise: nein
- 23.1. Reiner Elektrobetrieb: -----
24. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: 4; in Reihe
25. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1498
26. Hubraum [cm³]: Benzin
26. Kraftstoff: Fz.g. mit Einstoffbetrieb
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweistoffmotor: -----
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: 110.00 bei 5000
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): -----
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ):	Handschaltung									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übersetzungsverhältnisse:	3.750	1.952	1.200	0.925	0.767	0.652	-----	-----	-----	-----
Übersetzung des Achsgetriebes:	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944	-----	-----	-----	-----
Gesamtübersetzung:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 205

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1538 / 1531

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 215/55 R17 94V / 6,0JX17 ET48 / A / C1

Achse 2: 215/55 R17 94V / 6,0JX17 ET48 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel: 81.00 bei 3750

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 69.00

Fahrgeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP

47. Abgasnorm: -----

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind: 1483

47.1.1. Prüfmasse [kg]: -----

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	83.6	0.737	0.03500

47.2. Fahrzyklus: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse: -----

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc): nein

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: 715/2007*2018/1832AP

48. Abgasemissionen: -----

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	191.6	27.3	24.2	21.8	-----	-----	0.0300	0.05E+11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#(km)]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Seite 8 von 18




Bild 15 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 16 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken




Bild 17 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 21 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 22 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 23 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 25 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 27 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 28 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 29 : Kofferraumabdeckung, Führung fehlt



Bild 30 : Kofferraumabdeckung, Führung fehlt



Bild 31 : Kofferraumabdeckung, Führung fehlt



Bild 32 : Frontscheibe zerkratzt




Bild 33 : Frontscheibe zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4932027
Hersteller	VW
Model	T-ROC
Variante	Style 1.5 TSI
Listenpreis	32.915,97
VIN	WVGZZZA1ZNV163258
Erstzulassungsdatum	1.8.2022
Kennzeichen	M MD2071

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4932027

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108373	29.05.2026	Fahrerseite Tür hinten	311,28

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 108 µm bis 123 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.08.2022	Letzte Zulassung	10.08.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF Style
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZNV163258
HSN / TSN	0603 / CED	Schlüssel-Nr.	40526826
Km-Stand abgelesen	66074	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Hankook / Ventus Prime3 K125	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	6 mm
205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5 AO	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung weiß, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Limestone Grey", Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Lederlenkrad, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Mayfield" 7 J x 17, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, Schalthebelknopf in Leder, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
3S1	Dachreling silber eloxiert
WD1	Diebstahlwarnanlage
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
8G1	Fernlichtregulierung Light Assist
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Metallic
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe


PWB Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Leichtmetall "Corvara", Volkswagen R
 KA1 Rückfahrkamera "Rear View"
 4KF Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 QH1 Sprachbedienung
 WW2 Standheizung und -lüftung iVm. Lederpaket "Vienna"

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 bis Wartung verbleiben: 19.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kofferraumabdeckung, Führung fehlt, erneuern (Bild 29, 30, 31)
2. Frontscheibe zerkratzt, erneuern (Bild 32, 33)
3. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 15, 16)
4. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 27, 28)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 17, 18)
 Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 25, 26)

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 23, 24)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 21, 22)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 19, 20)