

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 1684	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFB00967384568
Vertrags-Nummer:	44041076	Erstzulassung:	22.07.2021
Internes KZ:	14834224	Kilometer-Stand:	121810
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Titanium-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**23.193,28**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Easy-Business-Paket	411,76
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Titanium-Grau Metallic	0,00
Winter-Paket	411,76
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**26.006,15****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****30.947,32**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

30.947,32

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 44041076
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1684
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
10.03.2026	9059985692	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Riss	Ja	Nein
05.07.2023	9059855335	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
13.01.2023	9059836668	Fremdverschulden	Stoßstange vorne mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Frontgrill mitte Riss Kennzeichen vorne verbogen Kennzeichenhalter vorne verbogen	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 44041076
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1684
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.01.2023	28985	Inspektion und Wartung
03.01.2023	28985	Inspektion und Wartung
03.01.2023	28985	Wartungszusatzumfänge
03.01.2023	28985	Wartungszusatzumfänge
10.01.2023	28985	Inspektion und Wartung
10.01.2023	28985	Wartungszusatzumfänge
13.10.2023	55913	Inspektion und Wartung
13.10.2023	55913	Wartungszusatzumfänge
16.07.2024	66752	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
16.07.2024	66752	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
16.07.2024	66752	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.07.2024	66752	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.07.2024	66752	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.07.2024	66752	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
14.12.2024	69920	Bremsflüssigkeitswechsel
14.12.2024	69920	Inspektion und Wartung
14.12.2024	69920	Wartungszusatzumfänge
01.12.2025	92768	Wartungszusatzumfänge
01.12.2025	92768	Getriebeöl
01.12.2025	92768	Inspektion und Wartung
01.12.2025	92768	Bremsflüssigkeitswechsel
04.06.2026	118872	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	18211 Bargeschagen, Schliemannstr. 1
Besichtigungsdatum	03.07.2026
Referenznummern	0031209287 - 0044041076

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1684	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00967384568
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	22.07.2021
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Titanium-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	121.363 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	07/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 04.06.2026 bei km 118.872.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe Glasschaden	Ja	

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	Easy-Business-Paket	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad	✓	Stoff Titanium Schwarz
✓	Titanium-Grau Metallic	✓	Winter-Paket
✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	✓	UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_
✓	UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	✓	UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane
✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	✓	UTC_Kofferraumwanne Megane
✓	UTC_Relingträger / Dachquerträger Megane	✓	UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	✓	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr
✗	Winterkompleträder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Luftgitter, gerissen (Bild 12, Bild 13)

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 14, Bild 15)

Motorhaube, beschädigt (Bild 23, Bild 24)

Motorhaube Dämmmatte, beschädigt (Bild 22)

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 20, Bild 21)

Seite rechts

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Kampehl, Dirk

Der Sachverständige, 06.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

KONTROLLNACHWEISE (2/6)			
VIN: VF27B 00967384568			
Datum: 6.11.24 Km-Stand: 15324	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Die Schneider Gruppe GmbH Hans-Schneider-Str. 17 08525 Plauen Tel: 03741 564-1423 Fax: 03741 564-1424	Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	
Datum: 8.11.25 Km-Stand: 52786	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Autowelt Rostock GmbH & Co. KG Renault & Dacia Vertragshändler Rövershäger Chaussee 4 18449 Rostock Tel. 0381/699421 • Fax 0381/699424	Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	
Datum: 4.6.26 Km-Stand: 118872	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒	Stempel Autowelt Rostock GmbH & Co. KG Renault & Dacia Vertragshändler Rövershäger Chaussee 4 18449 Rostock Tel. 0381/699421 • Fax 0381/699424	Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite	

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Stoßfänger vorne, Luftgitter, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Luftgitter, gerissen, ersetzen



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür hinten rechts, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren



Bild 20. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21. Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 22. Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren