

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29**

3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	1.31	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
-------------------------------	--------------------------	----------------------------------

Niedrig	182	8.0
Mittel	143	6.3
Hoch	125	5.5
Höchstwert	158	7.0
Kombiniert	148	6.5
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO2- Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
-----	------------------------------	----------------------------------	------------

WLTP-Werte	-	-	-
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 215/70 R16 89H auf 7.00JX16/
ET44;

zu Nr. 35: 215/65 R17 89H auf 7.00JX17/
ET42;

zu Nr. 35: 225/55 R18 89H auf 7.50JX18/
ET49;

zu Nr. 35: 205/55 R19 89H auf 7.00JX19/
ET38;

zu Nr. 7: ww. 1630;

Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-
Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0072XW3R

Haendler Code DE0235

B/E

Motorkennzeichnung 10Z1AD00

Motorseriennummer 08878

KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



W0VZRHNS4MS228623

Der Unterzeichner Georg Bednarek bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **Z**
Variante: **R**
Version: **HNS-C1PE00**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **GRANDLAND X**
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNS_ATN83444-W0V-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AF-HNS_0402-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-W0V-EQ**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-MP21ATN82050-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: **-**
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: **-**
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-HN_E2SD_3402-VR3-0**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Opel Automobile GmbH
Bahnhofplatz
65423 Rüsselsheim am Main
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
W0VZRHNS4MS228623
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
03.12.2021

mit dem in der am **05.05.2021** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0597*21** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rüsselsheim **19.12.2021**
Ort Datum



Unterschrift

Manager
Vehicle
Certification

Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2675** mm
4.1. Achsabstände:
1-2: **2675** mm
5. Länge: **4477** mm
6. Breite: **1856** mm
7. Höhe: **1609** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1395** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1491** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **2000** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **1100** kg
2: **1100** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **3300** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1300** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **695** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **70** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **HN05**
22. Arbeitsverfahren: **Fremdzündung / 4-Takt**
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff: **Benzin**
26.1. Einstoff
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **96.00** kW bei: **5500** min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.1972 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
1.0 1.2373 1.4872 -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2459**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0557 0.0951 0.1449 0.1922 0.2296
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.2825 0.3496 0.4202 -
29. Höchstgeschwindigkeit: **196** km/h
30. Spurweite:
1: **1579** mm
2: **1587** mm
35. Reifen/Radkombination: **C1 A**
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **225/55 R18 102V 7.5Jx18 ET49**
2: **225/55 R18 102V 7.5Jx18 ET49**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**
38. Code des Aufbaus: **AF Mehrzweckfahrzeug**
40. Farbe des Fahrzeugs: **schwarz**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**
46. Standgeräusch: **74.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
Fahrgeräusch: **71.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1577** kg
47.1.2. Querschnittsfläche **0.826** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **-** cm³

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **105.0** N
47.1.3.1. f₁: **0.072** N/(km/h)
47.1.3.2. f₂: **0.04018** N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Benzin / Diesel Gas Andere (siehe 26.)
CO **327.2** - - - mg/km
THC **18.5** - - - mg/km
NMHC **16.6** - - - mg/km
NOx **51.1** - - - mg/km
THC+NOx - - - mg/km
NH3 - - - ppm
Partikelmasse **0.51** - - - mg/km
Partikelzahl **3.03** - - - 10¹¹/km
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)
Benzin / Diesel Gas Andere (siehe 26.)
CO - - - - mg/kWh
NOx - - - - mg/kWh
NMHC - - - - mg/kWh
THC - - - - mg/kWh
CH4 - - - - mg/kWh
NH3 - - - - ppm
Partikelmasse - - - - mg/kWh
Partikelzahl - - - - 10¹¹/km
48.1. Rauch - - - m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte
NOx [mg/km] Partikelzahl [10¹¹/km]
Vollständige RDE-Fahrt **60** **6**
Innerstädtische RDE-Fahrt **60** **6**
49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km]
Innerorts **135** **5.9**
Außerorts **107** **4.7**
Kombiniert **118** **5.2**
Gewichtet, kombiniert - - -
Gas CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
NEFZ-Werte [g/km] [l/100km] [m³/100km]
Innerorts - - -
Außerorts - - -
Kombiniert - - -
Abweichungsfaktor - **null**
Differenzierungsfaktor -




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Servicebestätigung 5

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Für Fahrzeuge mit Benzinmotor ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum 15.06.2026 km 71767

Motoröl
Qualität: _____
Viskosität: _____ W- 20

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit -2 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel
☐ Kraftstoffzusatz

Opel Service Partner
Autohaus Heil GmbH
Steuernummer: 1
63526 Erlensee
06183-2825

Bild 13 : T- Bremsflüssigkeitswechsel überfällig

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum 17.09.25 km 28664

Motoröl
Qualität: _____
Viskosität: 5 W- 30

Gefrierschutz, Kühlfülligkeit _____ °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

Autohaus Heil GmbH
Steuernummer: 1
61137 Schöneck
Tel: 06187/9384887
Mail: akbulut-automobile@live.de

Bild 14 : T- Bremsflüssigkeitswechsel überfällig

Lieferungsdurchsicht

Servicebestätigung 5

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 15.11.2026 km: 21762

Motoröl: ☐ Qualität: ☐ W: 20

Getriebeöl: ☐ Viskosität: ☐ W: 20

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: ☐ -21°C

Ja ☐ Nein ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☐

☒ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐

☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐

☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐

☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐

☐ Bremsbeläge vorn / hinten ☐ Zündkerzen ☐

☐ Kühlmittel ☐ Kraftstoffzusatz ☐

Opel Service Partner
Autohaus Heil GmbH
Stadl F. Kennedy 1
63526 Erlensee
06153-2825

Ablieferungsdurchsicht

Ausliefernder Opel Partner

Opel Händlernummer: DE 0235

Ort: Billerbeck

Datum: 13.07.2022

Stempel und Unterschrift des liefernden Opel Partners

Autohaus Hermann Wiersing
GmbH & Co. KG
Opel, Chevrolet, Cadillac, Volkswagen
Händler für Opel, Chevrolet, Cadillac, Volkswagen
Tel. 05243-2051-20
Fax: 05243-2051-29

Servicebestätigung

Auf den folgenden Seiten werden die durchgeführten Servicearbeiten dokumentiert.

Beim Erscheinen der Serviceanzeige sollte schnellstmöglich ein Service durchgeführt werden, aber nie später als nach den in der Betriebsanleitung genannten Wartungsintervallen.

Zulässige Motorölqualitäten und Motorölviskositäten entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Für Fahrzeuge mit Benzinmotor ist ein gefüllter Kraftstofftank erforderlich.

Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert

Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Bild 15 : T- Servicenachweis, Serviceintervalle nicht eingehalten

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: 17.09.25 km: 28664

Motoröl: ☐ Qualität: ☐ W: 30

Getriebeöl: ☐ Viskosität: ☐ W: 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: ☐ -21°C

Ja ☐ Nein ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☐

☒ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐

☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐

☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐

☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐

☐ Bremsbeläge vorn / hinten ☐ Zündkerzen ☐

☐ Kraftstoffzusatz ☐

Opel Service Partner
Autohaus Heil GmbH
Stadl F. Kennedy 1
63526 Erlensee
06153-2825

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: km

Motoröl: ☐ Qualität: ☐ W: 30

Getriebeöl: ☐ Viskosität: ☐ W: 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: ☐ -21°C

Ja ☐ Nein ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☐

☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐

☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐

☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐

☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐

☐ Bremsbeläge vorn / hinten ☐ Zündkerzen ☐

☐ Kraftstoffzusatz ☐

Opel Service Partner
Autohaus Heil GmbH
Stadl F. Kennedy 1
63526 Erlensee
06153-2825

Servicebestätigung 6

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion

Datum: km

Motoröl: ☐ Qualität: ☐ W: 30

Getriebeöl: ☐ Viskosität: ☐ W: 30

Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit: ☐ -21°C

Ja ☐ Nein ☐ Batterie (Funkfernbedienung) ☐

☐ Innenraumluftfilter ☐ Luftfiltereinsatz ☐

☐ Keilrippenriemen ☐ Zahnriemen ☐

☐ Kraftstofffilter ☐ Getriebeöl ☐

☐ Bremsflüssigkeit ☐ Reifenreparaturset ☐

☐ Bremsbeläge vorn / hinten ☐ Zündkerzen ☐

☐ Kraftstoffzusatz ☐

Opel Service Partner
Autohaus Heil GmbH
Stadl F. Kennedy 1
63526 Erlensee
06153-2825

Bild 16 : T- Servicenachweis, Serviceintervalle nicht eingehalten



Bild 17 : Stoßfänger hinten angefahren



Bild 18 : Stoßfänger hinten angefahren



Bild 19 : Stoßfänger hinten angefahren

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 140 µm bis 210 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Rundum erhöhte Lackschichtdicke (vermutlich Werkslackierung)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum

Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.01.2022	Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Grandland X 1.2 Start/Stop	Türen	5
	Automatik Elegance		
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZRHNS4MS228623
HSN / TSN	1844 / AAN	Schlüssel-Nr.	40414202
Km-Stand abgelesen	29242	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 12-V-Ausstattung, Abblendlicht automatisch, Ablagefächer, Airbag Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Brust-Becken-Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen, Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent, Außenspiegel, elektrisch anklappbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremssystem: Regenerativ, Dach-Designlinie in Schwarz, Dekorleisten, Toba Grey, Drehzahlmesser, Elektrische Parkbremse, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregler mit intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang-Automatik, Heckscheibenwischer, Innenraumbeleuchtung, vorn und hinten, mit Leseleuchte vorn und hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik Zwei-Zonen, Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar, Kopfstützen vorn, höheneinstellbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic Rubin Rot, Lederlenkrad inkl. Fernbedienung, Lenkrad, höhen- und längsverstellbar, Make-up-Spiegel in beiden Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne, verschiebbar, vorn, inkl. Staufach und Getränkehalter, Ottopartikelfilter, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik, Radio: R4.0 IntelliLink, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendruck-Warnung, Räder: Leichtmetall 7,5 J x 18 mit 5 Doppelspeichen in BiColor/Schwarz, Räder: Reifen-Reparatur-Set, Rückfahrkamera und Parkpilot vorn und hinten, Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Open & Start", Service-Intervall-Anzeige, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte, Sicht-Ausstattung, Sitze: 5 Sitzplätze, Sitze: Ergonomischer Aktiv-Sitz mit Gütesiegel AGR, Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzheizung, Spurassistent, Start/Stop System, Steckdose, 12 Volt, Steckdose, 12 Volt, in der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Silber, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem ISOFIX, inkl. Top Tether Befestigungsösen, hinten außen, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

Sonderausstattung

Code Bezeichnung
T95=LA0 Adaptives Fahrlicht AFL mit LED Technologie
Lackierung: Metallic
2FI=WY2Park & Go Premium

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 17.09.2025 bei Kilometerstand 28.664
nächste Wartung: am 17.09.2026
bis Wartung verbleiben: 19.420 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. T- Bremsflüssigkeitswechsel überfällig,
(Bild 13, 14)
2. T- Servicenachweis, Serviceintervalle
nicht eingehalten, prüfen und Befund
festlegen, Schadenerweiterung
möglich (Bild 15, 16)
3. Stoßfänger hinten angefahren,
instandsetzen (Bild 17, 18, 19)