

Historial del Vehiculo -4150-MHS

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2147311 - SOPORTE IZQ.PARAG.T.
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2510429 - CJTO.PILOTO T.I.INT. LED D/12-21
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *AJUSTAR LAT IZ TRAS
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CJTO. PARAGOLPES T.
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO.PILOTO T.I.INT. LED D/12-21
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: ALETA TRASERA IZDA. C/MONT.TECH C/ENTR.PTA TR
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES T.
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA. C/MONT.TECH C/ENTR.PTA TR
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES T.
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
4150-MHS	01/08/2024	16826	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
4150-MHS	17/09/2025	31775	REV 030.000	MANO DE OBRA
4150-MHS	17/09/2025	31775	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
4150-MHS	17/09/2025	31775	REV 030.000	Filtro antipolen
4150-MHS	17/09/2025	31775	REV 030.000	Filtro aceite
4150-MHS	17/09/2025	31775	REV 030.000	Aceite motor - 05W20 OEM
4150-MHS	17/09/2025	31775	REV 030.000	Rellenar niveles
4150-MHS	17/09/2025	31775	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2645300 - CJTO. PARAGOLPES DEL. ST D/12-21
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA MECANICA
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - LIQUIDO ANTICONGELANTE
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2543338 - KIT REP. FARO DCHO. PATILLAS D/12-21
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- - * REFUERZO CALANDRA
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2163154 - *INTERCOOLER
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA ELECTRICA
4150-MHS	29/09/2025	32347	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2159678 - CANALIZADOR-PANTALLA

4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	-- CARGA A.A.
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	2112501 - *RADIADOR AIRE ACOND.
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO DCHO. REG. ELECT. DRL HALOGENA
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CARGA A.A.
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: REJILLA DCHA.PARAG.D. BIS.NIE. ASIS. AP H/12-21
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	2390202 - DEFLECTOR AIRE PARAG.D.
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	2246766 - *TRAV.UNION PATAS
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	2393884 - REJILLA INF.PARAG.D.
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CJTO. PARAGOLPES DEL. ST D/12-21
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: * AJUSTAR FRENTE
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CJTO. PARAGOLPES DEL. ST D/12-21
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: REJILLA INF.PARAG.D.
4150-MHS	29/09/2025	32347 COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: REJILLA IZDA.PARAG.D. BIS.NIE. ASIS. AP H/12-21
4150-MHS	01/12/2025	33856 2 NEUMATICOS	DI / BRIDGESTONE / 205/45 R17 88Y XL PSPORT//22465 / Turismo/ VERANO
4150-MHS	01/12/2025	33856 2 NEUMATICOS	DD / BRIDGESTONE / 205/45 R17 88Y XL PSPORT//22465 / Turismo/ VERANO



FORD FIESTA

1.0 ECOBOOST MHEV 92KW(125CV) ST-LINE 5P

VIN	WF0JXXGAHJPK16099
Primera matriculación	22/6/2023
Kilometraje del vehículo	44.286 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/7/2026 7:47:52	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	-------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	FORD	Primera matriculación	22/6/2023
Modelo	FIESTA	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WF0JXXGAHJPK16099	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento
Manual de instrucciones	No		


NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Bridgestone	205/45 R 17 88 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Bridgestone	205/45 R 17 88 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Bridgestone	205/45 R 17 88 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Bridgestone	205/45 R 17 88 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAMAGES

Interior



1 | Interior

Damage type	Dirty
Repair mode	Acceptable

Exterior



2 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Acceptable



3 | Wing FL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Repair mode	Repair and paint (complete)



4 | Outer sill L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



5 | Door FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



6 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



7 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



8 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



9 | Bodywork

Damage type	Not original part
Repair mode	Sticker removal small



10 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



11 | Alloy rim RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



12 | Alloy rim RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)



13 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)

Commercial photos

