DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	1C4BU0003 LP005069	Marca	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3405LPD	Modelo	RENEGADE Limited 1.3 PHEV 140kW (190CV)	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	30/04/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	103 001 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	12/01/2026	Parque	Carset Cornella










Equipamiento Genérico

Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

2




Elemento	Intermitente lateral
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Pulido

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4




Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Intermitente lateral
Posición	Derecho
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

Costos estimados de la reparación

Total	**500,79€**