

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	51149 Köln, Welsersstraße 10g
Besichtigungsdatum	24.06.2026
Referenznummern	0031204200 - 0033663078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	OD-MX 6552	Fzg.-Ident.-Nummer	WF0YXXTTGYMK25151
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	23.02.2022
Typ	Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue Kastenwagen	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Race-Rot - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	54.301 km	Sitzplätze	3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Van, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	06/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C 109/107T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/65 R16 109/107R	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/65 R16 109/107R	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/65 R16 109/107R	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	225/65 R16 109/107R	7 mm

Allgemeines / Zustand

✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 09.02.2024 bei km 29.578.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ Nutzer: Herr Braun | ✓ 12-Volt-Anschluss im Laderaum |
| ✓ Airbag, Beifahrerseite | ✓ Audiosystem 24: Ford Navigationssystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Multifunktionsdisplay |
| ✓ Diebstahl-Alarmanlage | ✓ Entfall Vinyl-Bodenverkleidung „Easy Clean“ - |
| ✓ Haltegriff an der B-Säule (Beifahrer-Seite) | ✓ Heckschwingtür ohne Heckscheibe |
| ✓ Laderaumbeleuchtung LED | ✓ Race Rot |
| ✓ Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay | ✓ Schiebetür, rechts zusätzlich mit Fenster, feststehend, in Schiebetür |
| ✓ Sicht-Paket | ✓ Spannungskonverter 230 V/150 Watt (Steckdose) |
| ✓ Stoff Ebony | ✓ 1 Satz Winterkomplettäder über Sixt |
| ✓ Würth: Var. 5 Mobile Ford Custom L2H | ✓ Folie: MOB_Ford_Transit_Custom_L2H |

Zustand / Beschädigungen

Seite links

Kotflügel vorne links, verkratzt (Bild 31, Bild 32)

Tür vorne links, beschädigt (Bild 28, Bild 29, Bild 30)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 25, Bild 26, Bild 27)

Seite rechts

Seitenwand rechts, verkratzt (Bild 21, Bild 22)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Schiebetür rechts, verkratzt (Bild 19, Bild 20)

Heck

Heckklappe, verkratzt (Bild 23, Bild 24)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt

Interieur

Laderaum, beschädigt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Sonstiges

Inspektion groß Transporter, fällig

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Haberkamp, Nico

Der Sachverständige, 25.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Laderaum, beschädigt, Smartrepair



Bild 14. Laderaum, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Laderaum, beschädigt, Smartrepair



Bild 16. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 18. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren



Bild 20. Schiebetür rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 22. Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Heckklappe, verkratzt, lackieren



Bild 24. Heckklappe, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 26. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 29. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 32. Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33.



Bild 34.

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Amtliches Kennzeichen:	OD -MX 6552	Fahrgestell-Nummer:	WF0YXXTTGYMK25151
Vertrags-Nummer:	33663078	Erstzulassung:	23.02.2022
Internes KZ:	14996991	Kilometer-Stand:	54393
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

**FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue96kW Trend Kastenwagen 4-türig 1995 ccm130 PS / 96 KW
Diesel 6-Gang Manuell**

Telefontyp:

34.820,00

Nutzer: Herr Braun	0,00
12-Volt-Anschluss im Laderaum	10,00
Airbag, Beifahrerseite	200,00
Audiosystem 24: Ford Navigationssystem inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-Multifunktionsdispla	1.480,00
Diebstahl-Alarmanlage	250,00
Entfall Vinyl-Bodenverkleidung „Easy Clean"	-75,00
Haltegriff an der B-Säule (Beifahrer-Seite)	50,00
Heckschwingtür ohne Heckscheibe	100,00
Laderaumbeleuchtung LED	125,00
Race Rot	0,00
Rückfahrkamera mit Bildübertragung des rückwärtigen Fahrwegs im Multifunktionsdisplay	300,00
Schiebetür, rechts zusätzlich mit Fenster, feststehend, in Schiebetür	150,00
Sicht-Paket 1	200,00
Spannungskonverter 230 V/150 Watt (Steckdose)	85,00
Stoff Ebony	0,00
1 Satz Winterkompleträder über Sixt	0,00
Folie: MOB_Ford_Transit_Custom_L2H1	95,70
Würth: Var. 5 Mobile Ford Custom L2H1	2.070,00

1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00
Würth: Var. 5 Mobile Ford Custom L2H1	2.070,00

39.860,70

47.434,23

47.434,23

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2137	zul. Gewicht (kg):	3400

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33663078
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6552
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
21.04.2024	9059895257	Einbruch/Diebstahl	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33663078
Amtliches Kennzeichen: OD -MX 6552
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Custom 340 L2H1 2,0EcoBlue 96kW Trend Kastenwagen4-türig 1995 ccm 130 PS / 96 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
09.02.2024	29578	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
09.02.2024	29578	Wartungszusatzumfänge
09.02.2024	29578	Bremsflüssigkeitswechsel
09.02.2024	29578	Inspektion und Wartung
09.02.2024	29578	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer