

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES V-Klasse V 300 d Aut. EXCLUSIVE lang Van5-türig 1950 ccm 237 PS / 174 KW Diesel Automatik

Amtliches Kennzeichen:	FÜ -UV 0208	Fahrgestell-Nummer:	W1VVKSZXS4458194
Vertrags-Nummer:	75020086	Erstzulassung:	11.11.2024
Internes KZ:	15142446	Kilometer-Stand:	42899
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

MERCEDES V-Klasse V 300 d Aut. EXCLUSIVE lang Van 5-türig 1950 ccm 237 PS / 174KW Diesel Automatik

Lackierung: Obsidianschwarz Metallic Polsterung: Leder Nappa tartufo Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **79.049,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

AMG Fußmatten	0,00
AMG Leichtmetallräder 8 J x 19, glanzgedreht	0,00
AMG Line	1.643,00
Aktive Sitzbelüftung für Beifahrer	669,00
Aktive Sitzbelüftung für Fahrer	669,00
Allrad permanent (4MATIC)	4.058,00
Anhängelast 2500 kg	131,00
Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar	1.057,00
Dachreling eloxiert	546,00
Diebstahlschutz-Paket	611,00
Einbruch- und Diebstahlwarnanlage	0,00
Fahrassistenz-Paket	180,00
Funkfernbedienung für Warmwasser-Zusatzheizung	457,00
Gepäcksicherungsnetz	246,00
Laderaumunterteilung	680,00
Leder Nappa tartufo	0,00
Obsidianschwarz Metallic	0,00
Warmwasser-Zusatzheizung	1.180,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **91.176,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **108.499,44**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 108.499,44

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES V-Klasse V 300 d Aut. EXCLUSIVE lang Van5-türig 1950 ccm 237 PS / 174 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	174 / 237	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	195
durchschn. Verbrauch/100 Km:	7,400	Tankinhalt:	70
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2436	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 75020086
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0208
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 300 d Aut. EXCLUSIVE lang Van5-türig 1950 ccm 237 PS / 174 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 75020086
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0208
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 300 d Aut. EXCLUSIVE lang Van5-türig 1950 ccm 237 PS / 174 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
05.05.2026	38414	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FÜ-UV 208
Berichtsnummer :	0000000926100-DE968		
Referenznummer:	31202746		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz V (447)(03.2024->) 300 d 4MATIC lang EXCLUSIVE (447.813)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1VVNKSZXS4458194	Laufleistung abgelesen:	42899 km
Erstzulassung / Baujahr:	11.11.2024 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	18.06.2026 90766 Fürth
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	VAN/MPV
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 174 kW (237 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 6
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	11.2027 / 11.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Braun	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	38414 / 29.04.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	245/45/R19/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	245/45/R19/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung