DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	11/05/2023	Color	Kristall Silver
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	26 853 km
Modelo	Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque












Elemento extraíble

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Bajo de caja
Posición	Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10




Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Llanta de aleación 16'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	No conforme
Comentarios	-

15

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

14



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

16

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-