

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO** 9386NHF / WBA11EG0705475763 / 5475763

### Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	33.920

### Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

### Información neumáticos

9386NHF   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

### Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/05/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

**Daños no valorables:**

9386NHF   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Llave emergencia	OBSERVACIÓN-	
Moldura contorno aleta dl iz	OBSERVACIÓN-	
Telemando cierre centralizado	OBSERVACIÓN-	

9386NHF   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Piloto intermitente retrovisor iz	-	REEMPLAZAR				0,00	36,73	10,00	33,05 €
6. Retrovisor iz - Nueva	Pintar Sustitución Combinada no	REEMPLAZAR	1.08 h.		0.25 h.	1,06	186,86	10,00	220,43 €
7. Jgo alfombras dl piso - GOMA - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	79,35	10,00	71,41 €
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	1.25 h.	5,29	0,00		114,24 €
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
10. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.25 h.	9,53	0,00		111,55 €
11. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		2.92 h.	12,37	0,00		132,49 €
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
15. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
18. Aleta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
<b>TOTAL INSPECCIÓN</b>								(IVA no incluido)	<b>1864,31 €</b>

\* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9386NHF   RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,67 h.	256,79 €
Total material pintura	-	60,73 €
Total Mano de Obra Pintura	14,34 h.	552,07 €
Total Recambios	-	714,75 €
Descuento recambios aplicado	-	266,49 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	280,00 €















Valores desde indiv.

1.1 l/h



Total 33920 km → 1093.6 km

Datos de conducción

Power % 100

75

CONTENT > LAYOUT

Puerta abierta.

122 km 10:33



P

+23.5 °C















WBA11E60705475763

0589 2316  
0589-P1-000005  
2308-P1-000017









MEMO  
TEL  
NAV

10:35

Búsqueda

OFF AUTO OFF

OFF AUTO OFF

The main infotainment screen displays a navigation map with a white arrow indicating the current direction. The interface includes a search bar at the bottom left with the text "Búsqueda". At the bottom, there are two climate control sliders, each labeled "OFF" and "AUTO OFF", with minus and plus signs for adjustment. The screen is framed by a dark border with several icons: a back arrow, a memo icon, a telephone icon, a navigation icon, and a settings gear icon.



inch/mm  
5.14  
OFF ON ZERO



OUTSIDE

MAXIMUM TREAD DEPTH

1.81  
inch/mm

OFF ON

ZERO

1/16

225/55R18

OFF ON ZERO

6.39

Inch/mm





SPORT

MMD

6.01  
Inch/mm





























43R AC



Manheim  
COX AUTOMOTIVE



4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
CON AUTOMOTIVE





Manheim L  
Car Accessories

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
0 cm



0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Manheim  
COX AUTOMOTIVE



Scratches on the white car door panel.









BMW LED

Manheim  
CONTRACTOR



 **Manheim**  
COY. AUTOMOTIVE



930



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
cm  
Manheim  
City of Mannheim





