INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5423NKL / WBA51GL020FW25467 / FW25467

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.215

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5423NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/09/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

5423NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5423NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. baliza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
8. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
9. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.08 h.	8,81	0,00		104,29 €
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.08 h.	8,81	0,00		104,29 €
13. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
14. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.70 h.		2.00 h.	8,47	0,00		112,42 €
15. baliza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
21. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
22. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
23. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
24. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
26. Tapa dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
27. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2090,29 €**

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5423NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5423NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,02 h.	347,22 €
Total material pintura	-	83,90 €
Total Mano de Obra Pintura	19,81 h.	762,68 €
Total Recambios	-	447,24 €
Descuento recambios aplicado	-	204,01 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	449,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5423 NKL


5423 NKL


5423 NKL


330e
5423 NKL






260 km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Valores desde repost.
3.4
l/h
0.0
kWh/h
Total 13215 km
179.3 km
P
Power %
50
25
0
Puerta abierta.
285 km
12:05
10
+ 21.0 °C

CHECK-CONTROL

Sin señal. 12:05

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Falta la llave del vehículo.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

18.0°

18.0° SYNC



AUTO H
ELECTRIC
HYBRID
SPORT
OFF
BACK
MENU
HOME
OPTION
MAP
MAX
REAR
Buscar aquí
18.0°
Campovasallos
607 m
350 m
18.0°
SYNC
12:46




BMW
BMW
BMW
3245
BMW
5154 7422287


WBA51CL020FW25467


AUTOMATIC
BMW
330e
PREV / GASOLINA


BMW LED


ConnectedDrive


Sin señal.
12:06
C/ del Cisne
Ca. Valdemoro
C/ del Cobre
Cmno. Buzanca
Ca. Buzanca
C/ de los Moreras
P. I. Camporrosso Sur
Buscar aquí
Ciempozuelos
18.0°
606 m
100 m
18.0°
SYNC
Puerta abierta.


11.5


MICHELIN
255/40 R
55


MICHELIN
PILOT SPORT
21.5


TR BMW 3110
6898072 03










MICHELIN
PILOT SPORT
225/45 R 18
BMW


MICHELIN
255/40 R 18


MICHELIN
PILOT SPORT S


MICHELIN
225/45 R 18




Manheim
TRACTION B
TEMPERATURE A


SPORT 5
Manheim


Manheim


Manheim
Com Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE


BMW
Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Mannheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim


Manheim

Manheim
COX AUTOMOTIVE

Manheim
COX AUTOMOTIVE