

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO0233NGK / WBA11GF0207U21353 / 7U21353

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.491

Controles específicos:

Llaves principales:	0	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	No controlado
Revisión:	No controlado		

[-] CARPETA MANUALES

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0233NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	11/05/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0233NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0233NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
5. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
6. Rejilla central paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.40 h.	1.50 h.		0,00	0,00		73,15 €
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
8. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.75 h.	3,18	0,00		35,13 €
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
11. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
12. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
14. Rejilla central paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Rejilla central paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
16.	-	AJUSTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
17. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	-			2.33 h.	9,87	0,00		99,57 €
18. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
19. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
20. Retrovisor iz	Pintar Sustitución	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
21. Retrovisor dr	Pintar Sustitución	-			0.75 h.	3,18	0,00		32,05 €
22. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.42 h.	10,25	0,00		103,42 €
23. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.42 h.	10,25	0,00		103,42 €
24. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
26. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
27. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
28. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
30. Rejilla central paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €

0233NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
31. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
32. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
33. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
34. Guarnecido entrada maletero	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
35. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2226,46 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0233NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,51 h.	327,59 €
Total material pintura	-	86,88 €
Total Mano de Obra Pintura	20,51 h.	789,61 €
Total Recambios	-	353,13 €
Descuento recambios aplicado	-	157,02 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	669,25 €













Valores desde indiv.

Power % 100

75

CONTENT

LAYOUT

1.5 I/h

0 km/h

Total 26491 km •→ 26479.9 km

Datos de condición

Puerta abierta.

+16.5°C

WARM-UP

1039 km

12:04

10

P













WBA11GF0207U21353









MEDIA

TEL

NAV





TREADWEAR 320

5.35

inch/mm

OFF ON ZERO



5.59

OFF ON ZERO

DOT 13C

1000000





5.89

OFF ON ZERO

inch/mm





























































