

RENAULT KANGOO FURGON

PROFESIONAL BLUE DCI 59 KW (80CV)(O)

VIN	VF1WF000267043794
Primera matriculación	12/5/2021
Kilometraje del vehículo	55.899 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	24/9/2026 12:26:27	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann A CORUÑA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	12/5/2021
Modelo	KANGOO FURGON	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1WF000267043794	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Manual de instrucciones	Sí
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,5 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	3,5 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,5 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	6,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Todas las estaciones	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Manilla interior puerta Del Iz

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: no abre por dentro



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar





3 | Guarnición Puerta Tras IZ

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar





7 | Piso Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar

Comentarios: zona trasera






8 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




9 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




10 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



11 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



12 | Mampara

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Exterior





5 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Aceptable**



13 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**




14 | Puerta maletero Tras Iz

Tipo de daño	**Abolladuras**
Modo de reparación	**Reparar + Pintar**



15 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	**Roto**
Modo de reparación	**Reemplazar**



16 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




17 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | Puerta Deslizante DR

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



19 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar






20 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Precio Cerrado

Fotos comerciales
















