

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

6241NDP / WBA48GK0508F57584 / 8F57584

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330E BERLINA G20	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330E BERLINA G20	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.330

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

 CARPETA MANUALES

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

6241NDP Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/03/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

6241NDP COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	175,32	10,00	177,03 €
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.40 h.	1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		114,20 €
3. Paragolpes tr	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	3.33 h.	14,10	0,00		196,59 €
4. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	-			0.33 h.	1,40	0,00		14,10 €
5. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
6. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
7. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
8. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
9. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1171,92 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

6241NDP RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	3,40 h.	130,89 €
Total material pintura	-	21,13 €
Total Mano de Obra Pintura	4,99 h.	192,10 €
Total Recambios	-	157,79 €
Descuento recambios aplicado	-	17,53 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	670,00 €
















Valores desd. inic. viaje



Total 19331 km → 0.6 km



Luz de posición encendida.

145 km 10:18



+12.0 °C

Solo se ap...

CHECK-CONTROL

- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Luz de posición encendida.

CAD-100 10:18

HIGH AUTO OFF



26.0° AUTO OFF





Capó abierto

Para abrir por completo el capó pulse la palanca 2 veces. Antes de circular, cerrar el capó. Para más información, consulte el manual de instrucciones.

Manual de instrucciones

Cerrar mensaje

CAD-100 16:19

HIGH 26.0°









BMW



Drive

5 11 X0L 11-15-12L PK DN 16 HG PA6-EP/S/81P-81P

© WBA48GK0508F5758L ©







ConnectedDrive



P

Buscar aquí

HIGH

AUTO OFF

Tarragona

CAD-100

10:20

26.0°

AUTO OFF

20 km





































0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM
Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COL. AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cm
Manheim
CAR AUCTIONEER



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM
Manheim
CAR AUTOMOTIVE