

Peugeot

EXPERT 1.5 BLUEHDI 100CC S&S MANUAL 6 VELOC L3H1

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF3VB YHRMN7032790



Descripción

Matrícula 6592LZH	Fecha de matriculación 21/07/2022	Kilometraje 89293 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 4	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1499 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 6	Potencia Máxima 75 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
22/04/2026


Fecha de peritación aprobada
23/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable
			
002	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar



003 Capó / -

Rayado

Pintar



004 Aleta / Delantero izquierdo

Abolladura

Reparar



005 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



006 Puerta / Delantero izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Panel lateral / Izquierda

Abolladura

Reparar








008 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



009	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
010	Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
			
011	Guarnecido de puerta / Trasero Material de acabado : Madera	Roto	Sustitución
			
012	Embellecedor de rueda / Trasero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "	Faltante	Sustitución
			
013	Guarnecido de puerta / Trasero Derecho	Roto	Sustitución
			
014	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
			

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	215 / 65 / 16 /	3 mm
Delantero Derecho	Desconocido	215 / 65 / 16 /	3 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	215 / 65 / 16 /	3 mm
Trasero Derecho	Desconocido	215 / 65 / 16 /	3 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Capó / - / Rayado



Aleta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Panel lateral / Izquierda / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado




Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Derecho / Rayado




Guarnecido de puerta / Trasero / Roto



Embellecedor de rueda / Trasero Derecho / Fallante



Guarnecido de puerta / Trasero Derecho / Roto



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado