


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ0 R1084585	Erstzulassung	19.02.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	25 446 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz









**Lose Teile**







**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗





Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm				Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 5.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm				Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 6.0 mm	


Winter Kit

Fulda 225/45/17 V Winterreifen 5.0 mm				Fulda 225/45/17 V Winterreifen 5.0 mm	
Fulda 225/45/17 V Winterreifen 6.0 mm				Fulda 225/45/17 V Winterreifen 6.0 mm	

Außenschäden

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>310,50€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	345,00€		
					Pauschale	-	
3		Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
		Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	280,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>373,50€</b>
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	0,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	135,00€		
					Pauschale	-	
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
					Pauschale	-	
5		Bauteil	Alufelge 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>171,00€</b>
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	120,00€		
					Pauschale	190,00€	

Sonstiges

<b>1</b>		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
				- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>270,00€</b>
		ung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		gen	20.000 um 4445 überschritten	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
<b>6</b>		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	<b>Nettokosten</b>	<b>175,50€</b>
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	195,00€		
				Pauschale	-		

**Geschätzte Reparaturkosten**
**Gesamt netto** **1.300,50€**