

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1936NBS / WBA51GL070FV02618 / FV02618

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.779

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1936NBS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
DI	PIRELLI	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	255/40/18	99	Y	-
TI	PIRELLI	255/40/18	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/06/2026		
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

1936NBS COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
10. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
11. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	-
16. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
18. Puerta dl dr	-	SR Pintura
19. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
20. Puerta dl iz	-	SR Pintura
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
23. Spoiler paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños
24. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Guarnecido porton	-	-
26. Techo	-	-