


Volkswagen Golf 1.4 eHybrid GTE
2020 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	VVWZZZCDZMW324589
Eerste registratie	26-11-2020
APK geldig tot	09-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	63.557 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	13-07-2026
Definitieve kilometerstand	63.557 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	36
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 63.557 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 12

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco separaat achter	Armsteun voor
DAB ontvanger	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	
Lichtmetalen velgen	Navigatie	Schuif / open dak		

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	17
Band breedte	-
Band hoogte	-


Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-12-2025

Schades (14)

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor


Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Storing in keuzehendel

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Pitje
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Armsteun

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht goed aanwezig

Exterieur opmerking 11 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
26-11-2020	Eerste toelating	
16-05-2023	Registratie datum goedkeuring	
19-05-2023		Autobedrijf
31-05-2023	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT Laatste tenaamstelling	Particulier
09-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- aanhanger assistent
- achterbank in delen neerklapbaar
- achteropkomend verkeer waarschuwing
- airco separaat achter
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun achter
- armsteun voor
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- chroom delen exterieur
- connected services
- cruise control adaptief
- DAB
- dimlichten automatisch
- draadloze telefoonlader
- electronic climate control
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- file assistent
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- keyless entry/start
- kruisend verkeer detectie
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 17"
- mistlampen voor
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- radio
- regensensor
- rijstrooksensormet correctie
- schakelpaddles
- sfeerverlichting
- sportonderstel
- sportstoelen
- sportstuur
- spraakbediening
- start/stop systeem

stuur leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

variabele stuuroverbrenging

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

vervolgbotsing preventie

volledig digitaal instrumentenpaneel

zij airbag(s) voor

