Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Copribagagli	**sì**	Libretto di circolazione	**No**
Libretto di circolazione	**N/A**	Libretto di manutenzione	**No**
Livello carburante	**0**	Motore funzionante	**sì**
Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**	Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**
Numero di chiavi totali	**3**	Numero di poggiateste rimuovibili	**3**
Numero di porte	**5**	Numero di posti	**5**
Tipo di vernice	**metallico**		

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore




Porta ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra




Porta post. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra




Supporto plastica cappelliera\copertura bagagliaio
Rotto
Sostituire
Dietro/posteriore




Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)
Rotto
Sostituire
Davanti





Modanatura paraurti Post.
Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Parafango ant. Dx
Graffiature
Verniciatura
Destra



Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti







Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote





Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Sx
Graffiature
Sostituire
Ruote











Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì** Tetto panoramico **sì**

Danni

Calotta retrovisore esterno dx
Graffiature
Levigare/lucidare
Destra



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E77NE028643**
Carburante:		Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**22/03/2023**
Chilometraggio:	**77202 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	2
Destra	4
Dietro/posteriore	5
Ruote	5

Immagini commerciali

