

Standplatz: _____

19.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	AZ -FF 0078E	Fahrgestell-Nummer:	TMAH081A6RJ001917
Vertrags-Nummer:	36977086	Erstzulassung:	14.12.2023
Internes KZ:	15123676	Kilometer-Stand:	81391
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Meta Blue Pearl

Polsterung: Leder - Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **39.655,46**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" Leichtmetallfelgen	588,24
Anhängerkupplung abnehmbar	924,36
Assistenz-Paket	0,00
Assistenz-Paket 2	840,34
BOSE Soundsystem-Paket	630,25
Elektrische Heckklappe mit Easy-Open-Funktion	0,00
Leder - Schwarz	0,00
Meta Blue Pearl	0,00
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Prime-Paket	2.941,18
Sitz-Komfort Paket mit Sitzpolsterung in Leder	1.260,50
V2L-Paket	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **47.386,55**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **56.389,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 56.389,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,100
Leergewicht (kg):	1773	zul. Gewicht (kg):	2220

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36977086
Amtliches Kennzeichen: AZ -FF 0078E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36977086
Amtliches Kennzeichen: AZ -FF 0078E
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Kona ELEKTRO 160kW Trend-Paket Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	AZ-FF 78E
Berichtsnummer :	0000000935870-DE613		
Referenznummer:	31227589		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (SX2)(05.2023->) Prime Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAH081A6RJ001917	Laufleistung abgelesen:	81391 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.12.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	03.08.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 160 kW (218 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Meta Blue / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2026 / 12.2026
Polster Art:	Lederimitat	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	61273 / 23.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Nexen	235/45/R19/99V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	235/45/R19/99V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	235/45/R19/99V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	235/45/R19/99V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachspoiler Wagenfarbe, Zierleisten verchromt
3. Bremsleuchte • Digitaler Fahrzeugschlüssel im Smartphone • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW) • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (In Cabin Camera, ICC) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablageetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Assistenz-Paket
Einparkhilfe seitlich, Kamerasystem Around View, Rückfahrkamera, Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Batterieheizsystem • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Effizienz-Paket
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 1.5 (Highway Driving Assist, HDA 1.5) |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gepäck-/Laderaumleuchte LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladeklappe beheizbar
- LED-Leuchtband am Heck
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- HV-Batterie 65,4 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- LED-Leuchtband vorn
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Nebelschlussleuchte • Parkbremse elektrisch (EPB) • Projektor-Scheinwerfer LED • Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss (Typ C, 2-fach) • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Navigationssystem • Notladekabel (ICCB) • Prime-Paket • Radioempfang digital (DAB+) • Radstand Standard • Reifendruck-Kontrollsystem • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Plug & Charge • Servolenkung • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Leder Suede / Kunstleder • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Red Uni • Start-Stop-Knopf • Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Türgriffe innen verchromt • USB-Anschluss Mittelkonsole • V2L-Paket
Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Vehicle-to-Load Stecker (V2L) • Verglasung getönt • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zuheizter |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • BOSE-Paket
Subwoofer, 7 Lautsprecher, Sound-System Bose, Soundgenerator (innen) • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen 7,5x19 (5-Arm, Stern-Design) • Sitz-Komfort-Paket mit Sitzpolster in Leder
Sitzheizung hinten, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf: Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

Hinweis: *

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung	Lackieren
5.	Dach	3 Dellen	Sanft Instandsetzen



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
7.	Sitz - Vorne - Links: Kissen	Materialabrieb	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren




4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Abschürfung - Lackieren



5. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



5. Dach
3 Dellen - Sanft Instandsetzen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen




6. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



7. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Materialabrieb - Smart Repair



7. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Materialabrieb - Smart Repair



7. Sitz - Vorne - Links: Kissen
Materialabrieb - Smart Repair