

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	31/03/2022	Color	BLANCO BANQUISE
Marca	CITROEN	Matrícula		Cuentakilómetros	147 029 km
Modelo	Nuevo C4 BlueHDi 110 S&S 6v FEEL (Solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Manual de usuario	✓
Llave con mando	✓

Neumáticos

Goodyear 195/60/18 H Verano 2.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Verano 2.0 mm



Goodyear 195/60/18 H Verano 2.0 mm

Goodyear 195/60/18 H Verano 2.0 mm

Daños externos

3



Elemento	Varilla de antena
Posición	Trasero
Daños	Falta
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Trasero Izquierdo Rayadura -
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Spoiler Trasero Roto -
10		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Inferior Rayadura -
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Rayadura -
12		Elemento Posición Daños Comentarios	Techo - Abollado -
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Capó Delantero Abollado -
14		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Derecho Abollado -
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Tapacubos 18' Delantero Derecho Falta -
16		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Delantero Derecho Cortado -
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Descuento piezas adyacentes - - -

Daños internos

1		Elemento Posición Daños Comentarios	Limpieza interior - No realizado -
2		Elemento Posición Daños Comentarios	Alfombra maletero Trasero Roto -

Otros Daños

4		Elemento Posición Daños Comentarios	Revisión - Falta -
18		Elemento Posición Daños Comentarios	Tiempo auxiliar - - -

Comentarios

Vehículo con testigos de avería, posibles daños
Vehículo muy sucio
Golpe trasero, posibles daños ocultos