MACADAM

Matrícula:	**6138-LZX**	Kilometraje:	**145225**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VR3UDYHSKNJ678671**	Fecha de puesta en circulación:	**29/08/2022**	Lugar de peritaje:	**P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES**
Marca:	**PEUGEOT**				
Modelo:	**2008**			Fecha de peritación:	**27/10/2026 0:30:00**
Versión:	**Active BlueHDI 81kW (110CV) todoterreno 81kW 5P manual**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Todocamino**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Turismo**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**4.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**215/65 R 16 98 H**				
Tamaño del neumático DEL DER	**215/65 R 16 98 H**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**215/65 R 16 98 H**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**215/65 R 16 98 H**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **215/65/16/98 H**
DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 4 mm**
DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Goodyear: 4 mm**























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Libreta de mantenimiento	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**5**
Núm reposacabezas	**5**
Núm llaves	**1**
Núm llaves mando a distancia	**1**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Acero**
Kit de reparación	**Sí**
Compresor	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Turismo**
Segmento	**Segmento 01**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**Sí**

Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Lunas eléctricas TRAS	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Volante de cuero	**Sí**
Bandeja de maletero	**Sí**
Radar parking TRAS	**Sí**
Radio multimedia	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador autom.**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	**Type**	**Tipo de reparación**
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe




Llave de contacto	Falta	Importe




Indicador de avería / Testigo Encendido Control




Caja Retrov Ext IZ Rayado Reparar + Pintar




Caja Retrov Ext DR Rayado Reparar + Pintar




Puerta Delant Dr Golpe(s) y arañazo(s) Reparar + Pintar




Moldura Parachoques Tras Ctro Rayado Reparar + Pintar




Neumáticos Sin Daños Control










Carrocería Residuos de pegamento Quitar Adhesivos



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dAzbCVHOh62zXAvi4Qa013uJAExFSsims122HvuYgoSY%3d&language=es-ES