DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKKAHPY1 S6026703	Date d'immatriculation	05/06/2025	Couleur	Bleu Spektrum métallisé
Marque	OPEL	Immatriculation	HD-138-YL	Odometre	33 043 km
Modèle	GRANDLAND GS 1.2 Turbo HYBRID 136ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE MARIGNANE



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 3.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 3.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm

Dommages extérieurs

1

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	
Commentaires	-

6

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	
Commentaires	-

9



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

13



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

16



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

17



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

18



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

19



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

20

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

2

Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

4



Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

21



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/19 V 3.5 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 3.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm