


Matrícula:	6447-LLX	Kilometraje:	169400	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR7ECYHT2LN566332	Fecha de puesta en circulación:	28/12/2020	Lugar de peritaje:	P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF
Marca:	CITROËN				
Modelo:	Berlingo				
Versión:	Citroen Talla M BlueHDi 100 S&S LIVE monovolumen compacto 75kW 4P manual			Fecha de peritación:	23/06/2026 3:00:00
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Utilitario				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	6.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático DEL DER	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/60 R 16 92 H				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/60 R 16 92 H				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 205/60/16/92 H DELIZQ Goodyear: 5 mm - TRASIZQ Goodyear: 6 mm DELDER Goodyear: 5 mm - TRASDER Goodyear: 6 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz **259**

Marca del neumático Tras Dcha **259**



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	No	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí		Bandeja de maletero	Sí
Vehículo rodando	Sí		Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm asientos	5		Documento de matriculación	No
Núm reposacabezas	5			
Núm llaves	2			
Núm llaves mando a distancia	1			
Color carrocería	Blanco			
Llantas de verano	Acero			
Kit de reparación	No			
Ficha Técnica	Sí			
Categoría	Utilitario			
Segmento	Segmento 06			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar



Guarnic Tapa Tras

Roto

Reemplazar



Guarnic Tapa Tras

Rayado

Reemplazar



Volante

Gastado

Reemplazar



Manual de mantenimiento

Falta

Importe



Tarjeta De Matriculación



Falta

Importe



Tapacubos Rueda Del IZ



Falta

Reemplazar



Caja Retrov Ext IZ



Rayado

Pintar



Puerta Delant Iz



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta Deslizante IZ



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras IZ



Falta

Reemplazar



Aleta Tras Iz



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero



Roto

Reemplazar



Aleta Tras Dr



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras DR



Falta

Reemplazar



Puerta Deslizante DR



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Bajo De Caja DR



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Pintar



Tapacubos Rueda Del DR



Falta

Reemplazar



Kit reparación Neumático

Falta

Importe



Puerta maletero Tras Iz

Rayado

Pintar



Paragolpes Tras

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Guarnic int DER maletero

Rayado

Reemplazar



Guarnic int IZ maletero

Rayado

Reemplazar



Guarnición Montante "D"
IZ

Rayado

Reemplazar



Neumáticos

Sin Daños

Control



[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dP5mJjQYnZYfezmuC4m6uMd20ELIE2%2fPOqZk1eRCtMgM%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dP5mJjQYnZYfezmuC4m6uMd20ELIE2%2fPOqZk1eRCtMgM%3d&language=es-ES)