





## Tesla MODEL 3 Standard RWD Plus 60 kWh, jun-21, 150.286 km



### Memo/Aantekening



Chassisnummer	LRW3E7FA9MC233285
Eerste toelating	30-06-2021
Eerste afgifte NL	30-06-2021
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1293*15
Afgelezen tellerstand	150.286 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1725 kg
Deuren	5
Vermogen	175 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	288
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	55 kWh
Actieradius	370 km
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achterklep elektrisch bediend	 Elektrische ramen voor	 Navigatie
 Achteruitrijcamera	 Elektrische ramen voor en achter	 Panoramadak
 Automatische airconditioning ECC	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Parkeersensoren achter
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 LED verlichting	 Parkeersensoren voor en achter
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Lederen bekleding	 Verwarmde voorstoelen
 Cruisecontrol	 Metallic lak	

#### Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- AEB
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elekt. inklapb.
- Buitensp. elektr. + geh.
- Buitensp. elektr. verst.
- Dodehoek detectie
- Elek.verstelb.stuur+geh.
- ESP
- Forward Collision Warning
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- Houtafwerking interieur
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- LED mistlampen
- Lichtmetalen velgen 18"
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Panoramadak
- Passagiersairbag
- Spraakbediening
- WiFi voorbereiding
- Zij airbag(s) v.



#### Opmerkingen

Geen opmerkingen

#### Staat van het voertuig

APK vervaldatum	<b>30-06-2027</b>	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	<b>Niet aanwezig</b>
Onderhoudshistorie	<b>Niet aanwezig</b>	Aantal sleutels	<b>1</b>	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	<b>Niet aanwezig</b>
Ingevuld tot		Navigatie Medium	<b>Niet aanwezig</b>	Laadkabel tbv stopcontact	<b>Niet aanwezig</b>
CVO/COC	<b>Niet aanwezig</b>	Voertuig locatie	<b>Op locatie Eigenaar</b>	Wielsloten	<b>Niet aanwezig</b>



#### Banden

Velggrootte	<b>18"</b>		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>6 mm</b>
Rechter voorwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>6 mm</b>
Linker achterwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>5 mm</b>
Rechter achterwiel	<b>Michelin</b>	<b>Zomerband</b>	<b>4 mm</b>
Reservewiel	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>
Staat reservewiel			

## Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
----------	------	--------------

Niet acceptabele schade

1



Rechter achterscherm

deuk(en)

2



Rechter voorportier

kras(sen)

## Opmerkingen

Geen opmerkingen

## Aanbieder