

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	Nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E76NE023336
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	09/12/2022
Chilometraggio:	28444 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	3
Destra	2
Dietro/posteriore	2
Interni	2
Ruote	5
Sinistra	1
Tetto e altri	2

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	sì	Tetto apribile elettrico	sì	Tetto panoramico	sì
---------------------------------	----	--------------------------	----	------------------	----


Danni

Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri



Cerchio in lega ant. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega post. Dx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio in lega post. Sx

Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cofano anteriore

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Interno veicolo

Sporco
Pulire
Interni



Kit di riparazione pneumatici

Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura dx paraurti ant.(quando separate)

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Parafango post. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Paraurti ant.

Graffiature
Verniciatura
Davanti



Paraurti post.

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore



Pneumatico post. Dx

Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Dx

Ammaccatura e graffio
Riparare e dipingere
Destra



Porta ant. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra



Spia accesa
Spia lampeggiante
Controllo/Controllare
Interni



Tettuccio apribile (elettrico)
Non funziona (bene)
Controllo/Controllare
Tetto e altri



Pneumatici

Davanti Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Davanti Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
3,0 mm

Dietro Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
4,0 mm

Dietro Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
4,0 mm

Controllo			
Categoria	Berlina	Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero	Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale	Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	No	Livello carburante	0
Motore funzionante	sì	Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1	Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3	Numero di porte	5
Numero di posti	5	Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.