


Matrícula:	4717-LRY	Kilometraje:	121021	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VR3FCYHZTMY515928	Fecha de puesta en circulación:	21/07/2021	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3
Marca:	PEUGEOT				41410 CARMONA
Modelo:	508			Fecha de peritación:	4/05/2026 0:00:00
Versión:	SW Allure BlueHDi 130 S&S EAT8 familiar 96kW 5P automática				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	215/55 R 17 98 W				
Tamaño del neumático DEL DER	215/55 R 17 98 W				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/55 R 17 98 W				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/55 R 17 98 W				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 215/55/17/98 W DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Del

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones

Sí

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

No

GPS Gran pantalla color

Sí

Libreta de mantenimiento

Sí

Lunas eléctricas DEL

Sí

Encendido Motor

Sí

Lunas eléctricas TRAS

Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí	Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5	Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5	Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2	Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2	Sistema de freno DEL	Sí
Color carrocería	Gris	Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio	Barra de techo alu	Sí
Kit de reparación	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Ficha Técnica	Sí	Documento de matriculación	No
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 03		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Tarjeta De Matriculación

Falta

Importe



Guarnic Tapa Tras

Rayado

Reemplazar



Puerta Delant Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Iz Bicolor/policroma

Rayado

Importe



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Capó



Rayado



Reparar + Pintar



Llanta aluminio Del Dr Bicolor/policroma



Rayado

Importe



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños



Control





https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d%2ftP2mIeVLN6r3N43%2bPFHVUV6ciQF6b332vyGvkXPBQ%3d&language=es-ES