

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9343NHF / WBA31EG0205479700 / 5479700

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.845

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9343NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	15/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9343NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	leves microimpactos

9343NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
2. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
4. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
7. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
8. Capó dl	-	SR Pintura
9. Tapizado banqueta dl dr	-	SR Tejidos