

Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0TK1EM0 MMA21910	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
		Model	Mustang Mach-E 75kWh RWD auto 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-8-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	107 731 km	Cylindersinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 24-8-2026



Accessoires

Airconditioning (automatisch)
Cruise control
Lederen bekleding
Navigatiesysteem
Panoramadak
Lichtmetalen velgen
Automatische versnellingsbak

Verwijderbare items

Mobiliteitsset
Kofferdekking
Laadkabel
Thuislader


Documentenlijst

Handleiding
Onderhoudsboekje
Reservesleutel
Sleutel met afstandsbediening
Navigatie software

Banden

Winterbanden

Hankook 225/60/18 H Winter 6.0 mm



Hankook 225/60/18 H Winter 5.5 mm



Hankook 225/60/18 H Winter 6.6 mm

Hankook 225/60/18 H Winter 6.0 mm

Exterieur schade

2 <




Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

3 <




Onderdeel	Sierstrip bumper
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4 <



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Chemische afzetting
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

6 <




Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

7 <



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

8 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

9 <




Onderdeel	Scherf
Positie	Linksachter
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

10 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

11 <




Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

12 <



Onderdeel	Dakstijl
Positie	Linkerzijde
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen


14 <



Onderdeel	Bumperverbreiding
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Interieur schade

1 <



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

13 <



Onderdeel	Stoelzitting leer
Positie	Linksvoor
Type	Versleten
Omvang	-
Bewerking	Ter info

Overige schade