



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

046CC0125272



www.PS-Team.de

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch

Niedrig:	-	5.7	l/100 km
Mittel:	-	5.1	l/100 km
Hoch:	-	4.4	l/100 km
Höchstwert:	-	5.5	l/100 km
Kombiniert:	-	5.1	l/100 km
Gewichtet, kombiniert:	-	-	l/100 km

5. Vollerlektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch:

Elektrische Reichweite:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge

Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):

Elektrische Reichweite (EAER):

Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:

Alt.: 5; 4614 ; 7.: 1658 ; -

Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten b

0.1. Fabrikmarke: FORD
0.2. Typ: DFK
- Variante: YLDCIFX
- Version: 577CLNA1JAD
0.2.1. Handelsbezeichnung: Kuga
0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-C482_2020_00002-WF0-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-C482_2019_00004-WF0-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 9-WF0-D45-0
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-C482_2019_00004-WF0-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: PR-C482_2019_00001-WF0-1
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse: MI
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Ford-Werke GmbH
50725 Köln
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, Beifahrerseite, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Bodengruppe vor rechtem Vordersitz

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WFOFXXXWPMFNS15844
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 30.03.2022
mit dem in der am 13.12.2021
erteilten Genehmigung e13*2007/46*2188*11

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit in denen
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH (Unterschrift):
(Ort) (Dienststellung) (Datum): 30.03.2022

HCGM1030 GK 1AM90 WR16 1

1.	Anzahl der Achsen und Räder:	2/4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	1, Achse 1, -	
3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist		
4.	Radstand:	nicht-automatisiert	
4.1.	Achsenstände 1-2/2-3/3-4:	2710 mm	
5.	Länge:	2710 mm	
6.	Breite:	4626 mm	
7.	Höhe:	1882 mm	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand:	1690 mm	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1680 kg	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	1738 kg	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand	2155 kg	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3:	1145/1035 kg	
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4055 kg	
18.	Technisch zulässige maximale Anhängermasse des Zugfahrzeugs mit:		
18.1.	Deichselanhänger:	- kg	
18.3.	Zentralschleppanhänger:	1900 kg	
18.4.	Ungelenksten Anhänger:	750 kg	
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:	100 kg	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	FORD	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	Y1DC	
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung	
23.	Reiner Elektroantrieb:	Nein	
23.1.	Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:	NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4, in Reihe	
25.	Hubraum:	1995 cm ³	
26.	Kraftstoff:	Diesel/elekt. Energie	
26.1.		Einstoßbetrieb	
27.	Maximale Leistung	-	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	110,3/3500 kW at min ⁻¹	
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor):	9,00 kW	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	7,20 kW	
28.	Getriebe (Typ):	Handgeschaltet	
28.1.	Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalteintriebe auszufüllen)	(1) 3,583 (2) 1,864 (3) 1,156 (4) 0,816 (5) 0,886 (6) 0,737	
28.1.1.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls):	siehe 28.1.2.	
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)		
29.	Höchstgeschwindigkeit:	(1) 4,533 (2) 4,533 (3) 4,533 (4) 4,533 (5) 3,238 (6) 3,238	
30.	Spurweite 1/2/3:	194 mm/h	
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzkategorie von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen (gegebenenfalls):	1596/1580	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	225/60 R18 100 H 7,5Jx180S50.0 B C1	
38.	Code des Aufbaus:	-	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	AF MPV Schwarz	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4; 2; 2	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5;	
42.1.	Sitze, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind:	-	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	-	
46.	Geräuschpegel - Standgeräusch bei der Motordrehzahl/Fahrgeräusch:	71 bei 2625 / 68	
47.	Abgasnorm: Euro	6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsprüfungen von V in id		
47.1.1.	Prüfmasse:	1820 kg	
47.1.2.	Querschnittsfläche:	0,000 m ²	
47.1.2.1.	Voraussetzliche Querschnittsfläche des Luftinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls):	- cm ²	
47.1.3.	Fahrwiderstandskoeffizienten		
47.1.3.0.	0:	100,35149 N	
47.1.3.1.	1:	1,05400 N / (km/h)	
47.1.3.2.	12:	0,03521 N / (km/h) ²	

47.2.	Fahrzyklus		
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:		3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f desc):		-
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:		Nein
48.	Abgasemissionen:		
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:		
1.2.	Prüfverfahren: Typ I (Euro)	see 26.	see 26.
CO ₂ :			715/2007, 2018/1832AP
THC:			Petrol/Diesel
NMHC:			6
NOx:			217,2
THC + NOx:			-
NH ₃ :			-
Partikelmasse:			24,3
Partikelzahl:			57,2
2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)			-
CO:			0,29
NOx:			0,29
NMHC:			10 ³ kWh
THC:			-
CH ₄ :			-
NH ₃ :			-
Partikelmasse:			-
Partikelzahl:			-
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		0,500
48.2.	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)		
Volständige RDE-Fahrt: NOx:			80,0
Partikelzahl:			6,0
RDE-Fahrt (innerorts): NOx:			80,0
Partikelzahl:			10 ³ kWh
49.	CO ₂ -Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1.	Alle Antriebsarten außer Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)		
NEZF-Werte CO ₂ -Emissionen			
Innerorts:			118
Außerorts:			108
Kombiniert:			112
Gewichtel, kombiniert:			-
NEZF-Werte Kraftstoffverbrauch			
Innerorts:			4,5
Außerorts:			4,1
Kombiniert:			4,3
Gewichtel, kombiniert:			1/100 km
Abweichungsfaktor (falls zutreffend)			1/100 km
Prüffaktor (falls zutreffend)			-
2.	Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (Gewichtel, kombiniert)			-
Elektrische Reichweite			W/km
3.	Fahrzeug ausgerüstet mit Eco-Innovation(en):		-
3.1.	Gesamtele Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		Ja
3.2.	Gesamtele Kodierung(en) der Eco-Innovation(en):		e13 32 37
3.2.1.	Einsparungen durch NEZF (falls zutreffend):		-
3.2.2.	Einsparungen durch WLTP (falls zutreffend):		1,9
4.	Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)		
WLTP-Werte CO ₂ -Emissionen,			
Niedrig:			150
Mittel:			134
Hoch:			115
Höchstwert:			144
Kombiniert:			134
Gewichtel, kombiniert:			-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair




Bild 16 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken




Bild 18 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Heckklappe, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur




Bild 20 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 22 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 24 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 25 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 26 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 27 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 28 : Füllflasche abgelaufen



Bild 29 : Türrahmen vorne links eingedellt




Bild 30 : Türrahmen vorne links eingedellt



Bild 31 : Motorabdeckung eingerissen




Bild 32 : Motorabdeckung eingerissen

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 114 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.05.2022	Letzte Zulassung	20.05.2022
Hersteller	FORD	Typ / Verkaufsbez.	Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid VIGNALE
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0FXXWPMFNS15844
HSN / TSN	8566 / BTG	Schlüssel-Nr.	40214190
Km-Stand abgelesen	41580	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1995
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 60 R 18 104 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	7 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 W	Nexen / N blue 4Season 2	A / O	7 mm
2 links	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / Waethercontrol A005	A / O	5 mm
rechts	225 / 60 R 18 104 V	Bridgestone / Waethercontrol A005	A / O	5 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar und anklappbar (VIGNALE), Beifahrerairbag-Deaktivierung, Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x4-Speichen-Design Luster Nickel Premiumlackierung, Bereifung: Reifen-Reparatur-Set, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel aus Webstoff, Dachreling, silberfarben, Dachspoiler, Dieselpartikelfilter, Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll, Doppelrohr-Auspuffanlage, Drehzahlmesser, Einstiegszierleisten vorn, Vignale-Design, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrmodus-Schalter selektiver, Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent, Fensterheber vorn und hinten, elektrisch, Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion, Ford Easy Fuel, Ford EcoCoach, Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System, FordPass Connect, Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System), Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar, LED Rückleuchten, Lackierung: Mineral-Silber Metallic, Lederschaltknopf, Lenkrad: Lenkrad, 3-Speichen-Design, in Sensico-Kunstleder, Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter, Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage, MyKey-Schlüsselsystem, Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3, Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen, Paket: Winter II, Park-Pilot-System vorn und hinten, Pedalerie mit Aluminium-Auflage, Polster: Premium Polsterung Sensico in Leder-Optik mit Sitzmittelbahnen in Leder, Post-Collision-Assist, Pre-Collision-Assist, Radiozubehör: B&O Sound System, Radkastenverkleidung in Wagenfarbe lackiert, Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung, Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt, Servolenkung, Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne, Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne, Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze, Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-Stopp-System, Statische LED-Scheinwerfer, Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum, Teppichfußmatten vorn und hinten, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
C1MAD	Anhängevorrichtung, schwenkbar
D5PAS	Bereifung: 4 Ganzjahresreifen 225/60 R 18 100V
A65AD	Gepäckraumwendematte
IEXAB	Induktive Ladestation für mobile Endgeräte
	Lackierung: Agate Black Metallic
AGKAM	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Schaltgetriebe)
AGUAB	Paket: Technologie
A1GAN	Panorama-Schiebedach, elektrisch inkl. Dachkonsole mit Brillenablagefach

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 04.05.2026 bei Kilometerstand 39.887
bis Wartung verbleiben:	93 % (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche abgelaufen, erneuern (Bild 28)
2. Türrahmen vorne links eingedellt, smart repair (Bild 29, 30)
3. Motorabdeckung eingerissen, erneuern (Bild 31, 32)
4. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 14, 15)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
 Heckklappe, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
 Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 20, 21)
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 26, 27)
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 24, 25)
 Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)