

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

ED ENGINEERING DATA SRL

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna
25/03/2026 14:00

Km
65156

Danni Totali

Dati Veicolo

Marca
JEEP

Modello
Renegade dal 07/2018

Colore
Rosso.pastell/doppio

Data Immatricolazione
28.07.2023

Stato d' uso

Marca
JEEP

Note

Accessori e Dotazione

| Descrizione | Previsto | Presente |
|--------------------------|----------|------------|
| Veicolo immatr.Autocarro | | NO |
| Cambio | | Automatico |
| Navigatore | | SI |
| Carta di circolazione | | SI |
| Radio | | SI |

| Descrizione | Previsto | Presente |
|----------------|----------|----------|
| 1 ° Chiave | | SI |
| 2 ° Chiave | | SI |
| Tessera Code | | SI |
| Code Radio | | NO |
| Cerchi in lega | | SI |

| Descrizione | Previsto | Presente |
|----------------------------|----------|----------|
| Scheda SD | | NO |
| Kit gonfiaggio riparazione | SI | SI |
| Ruota di Scorta | NO | NO |
| Ruotino | NO | NO |

Allestimenti particolari

Cavi per ricarica elettrica MOD2 e MOD3 a bordo

Pneumatici

Marca Anteriore
Pirelli

Tipologia:
Invernali

Battistrada
40%

Marca Posteriore
Pirelli

Tipologia:
Invernali

Battistrada
60%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %

Sconto listino ricambi: 10 %

Tariffa h mano d'opera:

Anomalie Ricontrate

Meccanica

Descrizione:

Elettriche / Elettronico

Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

| Item | Descrizione | Tipologia |
|------|-------------------------------------|-------------|
| 4 | Porta post. dx | Ammaccatura |
| 5 | Modanatura inf. porta post. dx | Graffio |
| 6 | Modanatura arco passaruota post. dx | Graffio |
| 7 | Parafango post. dx | Graffio |
| 3 | Calotta retrovisore dx | Graffio |
| 8 | Parafango post. sx | Nuc |
| 9 | Pannello est. porta ant. sx | Graffio |
| 1 | Paraurti ant. parte sup. | Graffio |
| 2 | Parafango ant. dx | Graffio |

Segue alla pagina successiva

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

| | |
|----------|-------------------------|
| Peritale | ED ENGINEERING DATA SRL |
|----------|-------------------------|

Dati Generali Riconsegna

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Data e ora di riconsegna 25/03/2026 14:00 | Km 65156 | Danni Totali |
|--|-------------|--------------|

Dati Veicolo

| | | | |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Marca JEEP | Modello Renegade dal 07/2018 | Colore Rosso.pastell/doppio | Data Immatricolazione 28.07.2023 |
|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|

Stato d' uso

| | |
|---------------|------|
| Marca JEEP | Note |
|---------------|------|

Accessori e Dotazione

| Descrizione | Previsto | Presente |
|--------------------------|----------|------------|
| Veicolo immatr.Autocarro | | NO |
| Cambio | | Automatico |
| Navigatore | | SI |
| Carta di circolazione | | SI |
| Radio | | SI |

| Descrizione | Previsto | Presente |
|----------------|----------|----------|
| 1 ° Chiave | | SI |
| 2 ° Chiave | | SI |
| Tessera Code | | SI |
| Code Radio | | NO |
| Cerchi in lega | | SI |

| Descrizione | Previsto | Presente |
|----------------------------|----------|----------|
| Scheda SD | | NO |
| Kit gonfiaggio riparazione | SI | SI |
| Ruota di Scorta | NO | NO |
| Ruotino | NO | NO |

| Allestimenti particolari |
|---|
| Cavi per ricarica elettrica MOD2 e MOD3 a bordo |

Pneumatici

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Marca Anteriore Pirelli | Tipologia: Invernali | Battistrada 40% |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Marca Posteriore Pirelli | Tipologia: Invernali | Battistrada 60% |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|

Importi calcolati in base a:

| | | |
|-------------|------------------------------|-------------------------|
| Degrado 0 % | Sconto listino ricambi: 10 % | Tariffa h mano d'opera: |
|-------------|------------------------------|-------------------------|

Anomalie Ricontrate

| | |
|-----------|--------------|
| Meccanica | Descrizione: |
|-----------|--------------|

| | |
|--------------------------|--------------|
| Elettriche / Elettronico | Descrizione: |
|--------------------------|--------------|

Valorizzazione stato d'uso

| Item | Descrizione | Tipologia | Importo |
|------|----------------|-------------|---------|
| 10 | Portello post. | Ammaccatura | |
| | ESTERNI | Sporca | |
| | | Totale | |