MACADAM

Matrícula:	**1172-LTC**	Kilometraje:	**184303**	Cliente:	**Alphabet Spain**
Bastidor:	**VNVM1000868530140**	Fecha de puesta en circulación:	**30/09/2021**	Lugar de peritaje:	**P.I. LES GARRIGUE C/ THOMAS EDISON, PARCELA 6-7 08280 CALAF**
Marca:	**NISSAN**				
Modelo:	**NV400**			Fecha de peritación:	**22/10/2026 0:30:00**
Versión:	**L1H1 3,5T 2.3dCi 99kW FWD Comfort furgón 99kW 4P manual**				
Carburante:	**Diesel**				
Tipo de carrocería:	**Furgoneta**				
Caja:	**MAN 6 VEL**				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	**Utilitario**				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	**4.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	**5.0**				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	**5.0**				
Tamaño de la neumática DEL IZ	**225/65 R 16 112 T**				
Tamaño del neumático DEL DER	**225/65 R 16 112 T**				
Tamaño del neumático TRAS IZ	**225/65 R 16 112 T**				
Tamaño del neumático TRAS DER	**225/65 R 16 112 T**				
Tipo de neumático delantero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático delantero derecho	**Verano**				
Tipo de neumático trasero izquierdo	**Verano**				
Tipo de neumático trasero derecho	**Verano**				
Marca del neumático Del Iz	**259**				
Marca del neumático Del Dcha	**259**				
Marca de neumático Tras Iz	**259**				
Marca del neumático Tras Dcha	**259**				

Neumáticos de verano: **225/65/16/112 T**
DELIZQ **Goodyear: 4 mm** - TRASIZQ **Goodyear: 5 mm**
DELDER **Goodyear: 4 mm** - TRASDER **Goodyear: 5 mm**























Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	**Sí**
Encendido Motor	**Sí**
Baterías en funcionamiento	**Sí**
Vehículo rodando	**Sí**
Núm asientos	**3**
Núm reposacabezas	**3**
Núm llaves	**2**
Núm llaves mando a distancia	**2**
Color carrocería	**Blanco**
Tipo de llantas (montadas)	**Acero**
Rueda de repuesto	**Sí**
Gato	**Sí**
Ficha Ténica	**Sí**
Categoría	**Utilitario**
Segmento	**Segmento 07**

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	**Sí**

Radio	**Sí**
Lunas eléctricas DEL	**Sí**
Regulador de velocidad	**Sí**
Volante multifunciones	**Sí**
Reposabrazos central DEL	**Sí**
Tipo de climatizador	**Climatizador manual**
Documento de matriculación	**No**

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Guarnición Puerta Tras DR	Roto	Reemplazar




Guarnición Puerta Tras IZ	Roto	Reemplazar




Guarnición Puerta Tras IZ Roto Reemplazar




Mampara Abolladuras Reparar + Pintar




Tapizado Asiento Del IZ Gastado Reemplazar




Guarnición Puerta Del IZ Roto Reemplazar




Tarjeta De Matriculación Falta Importe




Indicador de avería / Testigo Encendido Control




Aleta Del Iz Rayado Pintar




Tapacubos Rueda Del IZ Falta Reemplazar




Intermitente Retrovisor Iz Partido Reemplazar




Puerta Delant Iz Rayado Pintar




Panel Tras Iz Rayado Pintar




Paragolpes Delantero Golpe(s) y arañazo(s) Reparar + Pintar




Parabrisas Partido Reemplazar




Panel Tras Dr Rayado Pintar




Bajo De Caja DR Golpe(s) y arañazo(s) Reparar + Pintar




Intermitente Retrovisor Dr | Partido | Reemplazar




Aleta Del Dr | Rayado | Pintar




Paragolpes Tras | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar




Puerta maletero Tras Dr | Rayado | Pintar




Zona Trasera | Golpe(s) y arañazo(s) | Reparar + Pintar





Neumáticos | Sin Daños | Control






Kit de pegamento de parabrisas | Necesario para instalar el acristalamiento | Importe




https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dmQmj6Nid3oVyrtnbF7qaQrvtyihttgnzX09uTTqZzM0%3d&language=es-ES