

TMBEP6PJXN4036409

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	41.648 km
Hersteller	Skoda	Restlauf bis Service	29.200 km
Typ/Modell	FABIA	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	TMBEP6PJXN4036409	Leistung / Hubraum	70 kW / 999 ccm
Erstzulassung	27.06.2022	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	05/2024, 22.673 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (12.2025) - abgelaufen - erneuern
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (05/2026 fehlt - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo ("Aufhänger")

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel links, Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91V	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91V	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 06.07.2026
Protokollnummer: 46392079
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Herr Mehnert



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 06.07.2026
Protokollnummer: 46392079
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Herr Mehnert



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	FABIA	Laufleistung (abgelesen)	41.648 km
Fahrgestellnummer	TMBEP6PJXN4036409	Erstzulassung	27.06.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH
Partner TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Besichtigungsdatum: 06.07.2026
Protokollnummer: 46392079
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Herr Mehnert




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (12.2025) -
abgelaufen - erneuern

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4972810
Hersteller Škoda
Model Fabia
Variante Tour 1.0 TSI
Listenpreis 19.302,51
VIN TMBEP6PJXN4036409
Erstzulassungsdatum 27.6.2022
Kennzeichen M-BH 1428

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4972810

27.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024106725	01.05.2024	Fahrzeug rundherum beschädigt	1.824,00
2025109565	23.06.2025	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne Reifen/Felge links	8.011,43
2026107480	07.05.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	197,00

- Seite 1 von 1 -