



Klant
Bestuurder
Dossier

154226

Datum
Tijdstip
Locatie

16-02-2026
12:00
-

Info voertuig




Nummerplaat 2GUR889
Chassis VF1RJA00974052366
Merk / Model Clio
Kleur

KM-stand 27634
1ste inschrijving 3-4-2025 00:00:00
Brandstof
Brandstof niveau


Controlelijst

Opmerkingen

Schade Taxatie

exterior	(NL)DoorFR	(NL)PAWL FR	Sputten
			
exterior	(NL)MirrorR	(NL)CAP PAINTED	Sputten
			
interior	(NL)Cleaning	(NL)CLEANING	Reinigen
			
exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	SR - Polieren
			
exterior	(NL)WingRR	(NL)FUEL COVER	SR - Polieren
			

exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - PDR
----------	------------	-------------	----------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	SR - Polieren
----------	-------------	-----------------	---------------




exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)MirrorL	(NL)CAP PAINTED	SR - Polieren
----------	-------------	-----------------	---------------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	SR - Polieren
----------	------------	------------	---------------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF-PILLAR L	SR - Spot repair
----------	----------	-------------------	------------------

