

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4763NGW / WBA11GH0807U42043 / 7U42043

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	218D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	218D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	25.901

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4763NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	30/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4763NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4763NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Embellecedor dr techo	-	DESMONTAR Y MONTAR
2. Embellecedor iz techo	-	DESMONTAR Y MONTAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Embellecedor antena	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
10. Tapizado banqueta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Techo	Pintar Superficial Combinada no adyacente	-
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Neumático tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Tapizado banqueta tr	-	Limpieza Elemento
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Puerta dl iz	-	SR Pintura
17. Tapizado banqueta dl iz	-	SR Tejidos