

APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	SKODA
Model / version:	OCTAVIA COMBI
Vin:	TMBJG7NX3MY163280
Plate:	2ANK352
Mileage:	127852
First registration:	25/05/2021
Color:	wit

ADDITIONAL INFORMATION

Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ?
Type of lining:
Board computer reset: ?

DOCUMENTS

Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	
Number of keys:	3
Original key:	✓

PICTURES





VIN INFORMATION

Radio
Bluetooth
5 portes
Projecteurs à LED
Feux arrière à LED
Becquet arrière
Lettre repère (J)
Largeur avant 7,0
Diamètre arrière 17
Indice de vitesse avant W
Largeur arrière 225
Climatisation réfrigérant 1234YF

Radio avec système de navigation
Transmission séquentielle
Break
Projecteurs antibrouillard
Essuie-lunette arrière
Entourage de vitres chromé
Diamètre avant 17
Largeur arrière 7,0
Hauteur avant 45
Indice de vitesse arrière W
Roue de secours tôle
Accoudoir central avant

4 haut-parleurs
7 rapports
Projecteurs adaptatifs
Lave-projecteurs
Equipement Style
Matière : alliage
Diamètre arrière 17
Diamètre avant 17
Hauteur arrière 45
Largeur avant 225
Climatisation automatique 2 zones
Accoudoir central arrière

Pare-soleil conducteur éclairé	Pare-soleil passager éclairé	Ordinateur de bord
Diesel	1968 cm3	2.00 litres
85 kw	115 ch	Alternateur 180 Ampères
Unie vernissée	Freins avant à disques	Freins arrière à disques
Frein à main électrique	Rétroviseur gauche jour/nuit automatique	Rétroviseur droit jour/nuit automatique
Rétroviseurs rabattables électriques	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	Siège avant gauche chauffant
Sièges avant chauffants	Siège avant gauche réglable en hauteur	Sièges avant réglable en hauteur
3ème appui-tête arrière	Fixations Isofix siège passager avant	Fixations Isofix aux places arrières
Garnitures tissu	Volant cuir	Volant multifonction
Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière	Caméra avant
Caméra arrière de recul	Affichage lecture des panneaux de signalisation	Verrouillage centralisé à commande à distance
Carte mains libres	Appel de secours	Pare-brise athermique
Lunette arrière teintée foncée	Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode teintées foncées
Attelage avec boule rétractable électrique	Fixotoit aluminium	Airbag passager
Airbag passager désactivable	Airbag latéraux avant	Airbag de genoux
Airbag rideaux avant	Airbag rideaux arrière	Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)
Avertisseur d'angle mort	depuis 05.21	éclairage périphérique Ambiente
sièges ar réglables électrique	capteur de luminosité/capteur de pluie	prise de courant 230 V
radio avec récepteur numérique	services Online	catalyseur SCR
vide-poches dans le coffre	entretien à intervalle flexible (Long Life) QI6	

EQUIPMENT

Board computer:	?	Central locking:	?
Compressor:	✗	Cruise control:	?
Gps:	?	Power steering:	?
Rear parking sensor:	?	Repair kit:	✗
Front seats heated:	?	Steering wheel:	?
Electric windows:	?	Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	0	Fast charging cables:	0

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	3 mm			Winter		?
Front right	3 mm			Winter		?
Rear left	3 mm			Winter		?
Rear right	3 mm			Winter		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Interior	Stain
2	Floor mat(s)	Hole
3	Floor covering	Hole
5	Windscreen	Crack
7	Outside rear-view mirror housing L	Scratch(es)
8	Boot lid covering R	Scratch(es)
9	Alloy rim FR	Scratch(es)

Total: 7


ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
4	Bodywork	Damaged	✓	✗	✗
6	Tyre FL - P controleren	Flat	✓	✗	✗

Total: 2

DAMAGES DETAILS


1 - Interior - Stain



2 - Floor mat(s) - Hole



3 - Floor covering - Hole



5 - Windscreen - Crack



7 - Outside rear-view mirror housin



8 - Boot lid covering R - Scratch(es)



9 - Alloy rim FR - Scratch(es)



4 - Bodywork - Damaged - Renta®



6 - Tyre FL - P controleren - Flat - Renta®



SIGNATURE _____