



Tesla MODEL 3 Long Range AWD 75 kWh, dec-19, 146.454 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	5YJ3E7EB6LF593824
Eerste toelating	28-12-2019
Eerste afgifte NL	28-12-2019
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1293*06
Afgelezen tellerstand	146.454 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Onlogisch (NAP)
Toelichting	Significante afwijking naar beneden
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1831 kg
Deuren	5
Vermogen	258 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	288
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	75 kWh
Actieradius	530 km
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Wit
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Elektrisch verstelbare stoelen	 Parkeersensoren voor en achter
 Audio installatie	 LED verlichting	 Regensensor
 Automatische airconditioning ECC	 Lederen bekleding	 Stuurbechrachting
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Lichtmetalen velgen	 Verwarmde achterbank
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Metallic lak	 Verwarmde voorstoelen
 Cruisecontrol	 Navigatie	
 Elektrische ramen voor en achter	 Panoramadak	



Opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	28-12-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	1	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie	Wielsloten	Niet aanwezig
			Eigenaar		



Technische staat

Groep	Constatering	Opmerkingen
Wielophanging / Banden	Anders, zie opmerking	Velg krom
Wielophanging / Banden	Anders, zie opmerking	Auto heeft schade aan ophanging als gevolg van aanrijding met een betonblok. Exacte schade onbekend.

Opmerkingen

Geen opmerkingen

Banden

Velggrootte	19"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Vredestein	Zomerband	7 mm
Rechter voorwiel	Vredestein	Zomerband	7 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	7 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	3 mm

Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel	Niet aanwezig		

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Acceptabele schade		
1	Voorzijde Buitenzijde	steenslag wasstraatkrassen
Niet acceptabele schade		
2	 Velg linksvoor	geschaafd
3	 Voorbumper	kras(sen) bumper
4	 Motorkap	eerder herstel
5	 Velg rechtsvoor	deuk(en) velg
6	 Rechter voorscherm	krasje(s)
7	 Rechter achterportier	deukje(s)
8	 Velg rechtsachter	geschaafd
9	 Achterbumper	kras(sen) bumper
10	 Velg linksachter	geschaafd
11	 Linker achterscherm	deukje(s)
12	 Anders nl	Anders nl, instap LA
Opmerkingen		
Geen opmerkingen		

Aanbieder

