

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	A -MM 1079	Fahrgestell-Nummer:	W1K2052131G068415
Vertrags-Nummer:	9549074	Erstzulassung:	16.02.2021
Internes KZ:	14829387	Kilometer-Stand:	82302
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**MERCEDES C-Klasse C 300 de T Autom. Kombi 5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Cavansitblau Metallic

Polsterung: Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Seifentelentyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 42.665,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Advanced Infotainment-Paket (bestehend aus: Smartphone Integr.-Paket (14U), 10,25" Media- Display (8	0,00
Anhängervorrichtung mit ESP-Anhängerstabilisierung	840,00
Business-Paket PLUS	2.580,00
Cavansitblau Metallic	0,00
EASY-PACK Heckklappe mit elektrischer Betätigung zum Öffnen und Schließen	400,00
High End Infotainment Paket	760,00
Komfort-Paket	0,00
Lackierung Metallic	780,00
Licht-Paket (bestehend aus: LED High Performance-Scheinwerfer (632))	0,00
Live Traffic Information	0,00
Media-Display	0,00
Park-Paket	0,00
SD-Karten-Navigation	0,00
Sitzheizung Vordersitze	0,00
Sitzkomfort-Paket für Fahrer und Beifahrer	0,00
Smartphone Integrationspaket	0,00
Stoff Aberdeen Schwarz (nur i.V. mit Serienausstattung Interieur)	0,00
Vertriebscode Plug-in Hybrid	0,00
Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel	0,00
Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule	370,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 48.395,00**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.590,05**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.590,05

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES C-Klasse C 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	225 / 306	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	34
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	250	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,700
Leergewicht (kg):	1955	zul. Gewicht (kg):	2480

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 9549074
Amtliches Kennzeichen: A -MM 1079
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.08.2024	9059899284	Fremdverschulden	Stoßstange hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden) Schlussleuchte Fahrerseite Bruch komplett	Nein	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 9549074
Amtliches Kennzeichen: A -MM 1079
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES C-Klasse C 300 de T Autom. Kombi5-türig 1950 ccm 306 PS / 225 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
27.04.2022	11699	Inspektion und Wartung
27.04.2022	11699	Inspektion und Wartung
21.02.2024	40389	TÜV/AU (MwSt-frei)
30.04.2024	43301	Inspektion und Wartung
30.04.2024	43301	Wartungszusatzumfänge
26.05.2025	61595	Inspektion und Wartung
26.05.2025	61595	Bremsflüssigkeitswechsel
26.05.2025	61595	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Hunnenstr. 34, 86343 Königsbrunn


Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Königsbrunn
Hunnenstr. 34
86343 Königsbrunn
Telefon 08231 / 6029-0
Fax 08231 / 6029-29
E-Mail
koenigsbrunn.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Patrick Zöpf
Tel. direkt 0821 74892-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

A MM1079

FIN

W1K2052131G068415

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885

Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
22.06.2026, per Mail.

24.06.2026, durch Herrn Patrick Zöpf bei Fahrzeugtechnik Aretsried GmbH, Zollerstr.
7, 86850 Fischach ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

24.06.2026
Vertragsnummer 9549074
Auftragsnummer 31208467
Rahmenkostenstelle zub

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-8.163,00 EUR
-6.859,65 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-6.942,00 EUR
-5.833,61 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 137 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeug steht auf Sommerrädern

Vorschaden bekannt vom 05.08.2024 mit der Schadennummer 9059899284:

Stoßfänger hinten Fahrerseite, Schlussleuchte Fahrerseite

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.02.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	MERCEDES-BENZ	Typ / Verkaufsbez.	C 300 de T 9G-TRONIC Avantgarde
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2052131G068415
HSN / TSN	2222 / ALF	Schlüssel-Nr.	10386627
Km-Stand abgelesen	82176	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.D/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	143	Hubraum (ccm)	1950
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Antriebsart	Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	CAVANSITBLAU / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO FP	S / O	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 5 MO FP	S / O	4 mm
2 links	245 / 40 R 18 97 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Ablagefach unter Ladeboden, Airbag, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Armlehne im Fond mit Fach und Cupholder, Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Brems-Assistent, Aktiv, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Gepäcknetz seitlich im Kofferraum links, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Laderaumabdeckung inklusive EASY-PACK Sicherheitsnetz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder schwarz, 3-Speichen-Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Lenkung: Komfort-Direktlenkung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Paket: AVANTGARDE Exterieur, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Norwich, Radio-Zubehör: Digitales Radio, Radio: Audio 20 GPS, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte C-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: ISOFIX Kindersitzbefestigung mit Top Tether im Fond, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Tempomat mit HOLD-Funktion, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Vorrüstung für Fahrzeug Setup, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
550	Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung und elektrischer Entriegelung
890	EASY-PACK-Heckklappe
	Lackierung: Metallic
DB2	Paket: Business PLUS
D3I	Paket: High-End Infotainment-Paket
D1K	Paket: Komfort-Paket
D1L	Paket: Licht
D1P	Paket: Park-Paket
448	Radiozubehör: Touchpad mit Controller
R87	Räder: 45,7 cm (18") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design
840	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas rundum ab B-Säule

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.05.2025 bei Kilometerstand 61.595
bis Wartung verbleiben:	353 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto	
1. Türe vorne links Türkante Lackabplatzer und abschürfungen, smart repair (Bild 7, 8)	168,07	200	100	-168,07	-200
2. Heckklappe Oberkante verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)	586,55	698	50	-293,28	-349
3. Türe hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10)	652,10	776	50	-326,05	-388
4. Motorhaube verkratzt, lackieren (Bild 11)	505,04	601	50	-252,94	-301
5. Motorhaube Dellen, drücken (Bild 12, 13)	109,24	130	100	-109,24	-130
6. Stoßfänger hinten deformiert, erneuern (Bild 14)	1.354,62	1.612	100	-1.354,62	-1.612
7. Reifen vorne links Riss, erneuern (Bild 15)	155,46	185	50	-78,15	-93
8. Felge vorne links stark verschrammt, erneuern (Bild 16, 17)	618,49	736	100	-618,49	-736
9. Felge hinten rechts stark verschrammt, erneuern (Bild 18)	633,61	754	100	-633,61	-754
10.Reifen vorne rechts Riss, erneuern (Bild 19)	155,46	185	50	-78,15	-93
11.Felge vorne rechts stark verschrammt, erneuern (Bild 20, 21)	618,49	736	100	-618,49	-736
12.Fahrzeug mit Kratzern übersäht, polieren (Bild 22)	210,08	250	100	-210,08	-250
13.Stoßfänger vorne unten links und rechts verschrammt, smart repair (Bild 23, 24)	294,12	350	100	-294,12	-350
14.Türe und Seitenwand hinten rechts Lackabplatzer auslegen, polieren (Bild 25)	84,03	100	100	-84,03	-100
15.Seitenwand hinten rechts Kniestück Lackabplatzer auslegen, polieren (Bild 26)	42,02	50	100	-42,02	-50
16.Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	6.355,45	7.563		-5.329,41	-6.342

Fehlende Teile

	Kosten		Anrechn.	Minderwert in EUR		
	netto		brutto	netto	brutto	
1. Ladekabel	504,20		600	100	-504,20	-600
Gesamt	504,20		600		-504,20	-600

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Patrick Zöpf

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Königsbrunn 86343 Königsbrunn Hunnenstr. 34
Tel.: 08231 / 6029-0 Fax: 08231 / 6029-29

GUTACHTEN / KALKULATION NR 250

24.06.2026

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	C-KLASSE (S205)	C 300 DE TYP-CODE	03 BW 27
AUSSTATTG	AB FG-NR G032766 ANTENNE A-SP TELEFON KLIMA THERMATIK VERKEHRZ-ERKENNUNG COMAND ONLINE FRONTSCH OPTIMIERT SCHALTPADD AM LENKR EASY-PACK ZIERT KLAVIERLACK ABGASREINIG DIESEL GROSSER SCR-BEHAELT DYNAMIC SELECT REIFENDRUCKKONTROLLE 225/45-245/40 R18 Y FUSSGAENGERSCHUTZ	LADEKABEL HAUS AVANTGARDE EXTERIEUR VERGLAS H DUNKEL GET KEYL-GO START-FUNKT SCHEIBENW/ REGENSENS POLSTERUNG STOFF MULTIF-SPORTL LEDER SITZKOMFORTPAKET PARK-ASSISTENT KAELTEMITTEL ALTERN MOTOR-RESTWAERMEAUSN AUTOMATIK 9-GANG AGILITY CONTR FAHRW 7.5-/8.5 J X 18 ALU DIGITAL RADIOSYSTEM	ANTENNE A-SPIEG GPS MODELL 2021 WARNER KOLLISION V TOUCHPAD LED-SCHEINWERFER SITZHEIZUNG V DACHREILING ALUMINIUM ANHAENGEVORR ABKLAPP WTLP MIT RDE CODE ABGASANL DPF GEN 1.5 AIRBAG BEIF ABSCHALT DIREKTLENKUNG TEMPOMAT BILDSCHIRM 10.25 ZOL	

ARBEITSLÖHN ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 =184.25 EUR/STD
PREIS/KL 2 =184.25 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
88-8802 01	STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN UMFASST: VERKLEIDUNG AM HECKMITTELSTUECK , DECKEL STECKDOSE UND HECKLEUCHTE AUS-/EINBAUEN	2	18	276.38
88-8805 ZAX	STOSSFAENGER H ZERL-ZUS (AUSGEBAUT)	2	8	122.83
88-8883 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ZERL-ZUS (FZG MIT EINPARKHILFE)	2	2	30.71

LACKIERUNG (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)
ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 197.25 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC KLARLACK HART	AW	ARB.- PREIS
98-1735 02	STOSSFAENGER VERKL H EFFEKTSPRITZEN		12	197.25
98-1350 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT- LACKIERUNG VON AUSGEB KUNSTSTOFFTEILEN		9	147.94

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583	STOSSFAENGER VERKL H	205 880 1500 9999	747.65
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

SCHLUSSKALKULATION	EUR	EUR

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2 28 AW X 184.25 EUR/STD	429.92	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		429.92
LACKIERUNG ZEITBASIS 12 AW = 1 STD		
GESAMT 21 AW X 197.25 EUR/STD	345.19	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL		345.19
ERSATZTEILE	747.65	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		747.65
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....	1 522.76	
-----	-----	
MWST 19.00 %		289.32
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....	1 812.08	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
SYSTEM AUDATEX

BLATT 2



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Wartungsnachweis




Bild 7 : Türe vorne links Türkante Lackabplatzer und abschürfungen



Bild 8 : Türe vorne links Türkante Lackabplatzer und abschürfungen




Bild 9 : Heckklappe Oberkante verkratzt



Bild 10 : Türe hinten rechts Kratzer




Bild 11 : Motorhaube verkratzt




Bild 12 : Motorhaube Dellen




Bild 13 : Motorhaube Dellen




Bild 14 : Stoßfänger hinten deformiert




Bild 15 : Reifen vorne links Riss



Bild 16 : Felge vorne links stark verschrammt




Bild 17 : Felge vorne links stark verschrammt



Bild 18 : Felge hinten rechts stark verschrammt




Bild 19 : Reifen vorne rechts Riss



Bild 20 : Felge vorne rechts stark verschrammt



Bild 21 : Felge vorne rechts stark verschrammt




Bild 22 : Fahrzeug mit Kratzern übersät




Bild 23 : Stoßfänger vorne unten links und rechts verschrammt




Bild 24 : Stoßfänger vorne unten links und rechts verschrammt




Bild 25 : Türe und Seitenwand hinten rechts Lackabplatzer auslegen




Bild 26 : Seitenwand hinten rechts Kniestück Lackabplatzer auslegen