

## Photos commerciales

Photos commerciales ^

**Vue de 3/4 avant gauche**



**Vue de 3/4 avant droite**



**Vue de 3/4 arrière droite**




**Vue de 3/4 arrière gauche**



**Photo du volant**



**Photo du siège avant gauche**




**Photo du coffre**



**Photo intérieur arrière**



**Photo de la planche de bord**



**Photo intérieur avant**

## Caractéristiques

### Véhicule ^

Double de  
clé

Sans défauts

#### Photo des clés du véhicule



Kilométrage

80087

#### Photo du kilométrage au tableau de bord




Voyant au  
tableau de  
bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssi...

VF1MA000X69476712

#### Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

### Techniques ^

Marque

RENAULT

Modèle

MASTER

Date de première immatriculation (B)

24/06/2022

## Documents ^

Certificat  
d'immatriculation

Non  
présenté(e)

Pochette  
porte  
documents

Présent(e)

Carnet  
d'entretien

Non  
présent(e)

Manuel  
d'utilisateur

Présent(e)

## Extérieur

### Soubassements ^

Protection  
sous  
moteur

Sans défauts

Soubassement  
du véhicule

Sans  
défauts

### Avant ^

État du  
spoiler de  
pare-choc  
avant

Sans défauts

État du  
pare-  
chocs  
avant

Sans défauts

État de la  
grille de  
pare-choc

Sans défauts

État de la plaque  
d'immatriculation  
avant

Sans  
défauts

Radar  
avant

Sans défauts

Caméra  
avant

Sans défauts

État de la  
calandre

Sans défauts

État des  
optiques

fauts

État des  
optiques

Sans défauts

État du feu  
antibrouillard  
avant droit

Sans  
défauts

État du feu  
antibrouillard  
avant  
gauche

Sans  
défauts

État  
du  
capot

Défaut(s)  
apparent(s)



🔧 Bosse / enfoncement

🔧 Réparer & peindre

État du  
pare-brise

Sans défauts

État des  
essuie-  
glaces  
avant

Sans défauts

Montant  
de pare-  
brise

Sans défauts

Droite ^

Aile avant  
droite

Sans défauts

État de la  
moulure  
d'aile  
avant  
droite

Sans défauts

État de la  
porte  
avant  
droite


Sans défauts

État de la  
poignée  
de porte  
avant  
droite

Sans défauts

État du  
rétroviseur  
côté droit

Défaut(s)  
apparent(s)



🔧 Casse

🔧 Remplacer

État de la  
vitre de  
porte  
avant  
droite


Sans défauts

avant  
droite

arrière  
droite

Courissante  
droite

Défaul apparent(s)



🔧 Bosse / enfoncement

🔧 Réparer & peindre

État de la  
poignée  
de porte  
arrière  
droite

Sans défauts

État de la  
vitre de  
porte  
arrière  
droite

Sans défauts

Panneau  
arrière  
droit

Sans défauts

Joint de  
porte  
arrière  
droite

Sans défauts

Baguette  
latérale  
droite

Sans défauts

Bas  
de  
caisse  
côté  
droit

Défaul apparent(s)



🔧 Griffe / Rayé

🔧 Peindre

Aile arrière  
droite

Sans défauts

État de la  
moulure  
d'aile  
arrière  
droite

Sans défauts

Crochet  
d'attelage

Non  
présent(e)

État  
du  
pare-  
choc  
gauche

Défaut(s)  
apparent(s)

Coin de  
pare-  
chocs  
arrière  
gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Remplacer

Coin  
de  
pare-  
chocs  
arrière  
droit

Défaut(s)  
apparent(s)

État de la plaque  
d'immatriculation  
arrière

Sans  
défauts

Capteur  
de recul

Sans défauts



Griffe / Rayé

Remplacer

Antibrouillards  
arrière

Sans  
défauts

État du  
hayon /  
porte du  
coffre

Sans défauts

Porte  
arrière

Défaut(s)  
apparent(s)

Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Optique  
arrière  
droite

Sans défauts

État de la  
lunette  
arrière

Sans défauts

Vitre de  
porte  
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de  
coffre

Sans défauts

Joint de  
porte  
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche ^

État de la  
moulure  
d'aile  
arrière  
gauche

Sans défauts

Aile arrière  
gauche

Sans défauts

Bas de  
caisse  
côté  
gauche

Sans défauts

Baguette  
latérale  
gauche

Sans défauts

Joint de  
porte  
arrière  
gauche

Sans défauts

Panneau  
arrière  
gauche

Sans défauts

État de la  
vitre de  
porte  
arrière  
gauche

Sans défauts

État de la  
poignée  
de porte  
arrière  
gauche

Sans défauts

État de la  
porte  
coulissante  
gauche

Sans  
défauts

État de la  
porte  
arrière  
gauche

Sans défauts

Joint de  
porte  
avant  
gauche

Sans défauts

État de la  
vitre de  
porte  
avant  
gauche

Sans défauts

retroviseur  
côté  
gauche

Sans défauts

poignée  
de porte  
avant  
gauche

Sans défauts

porte  
avant  
gauche

Sans défauts

État de la  
moulure  
d'aile  
avant  
gauche

Sans défauts

Aile avant  
gauche

Sans défauts

### Toit & autres ^

Véhicule grêlé

Non

#### Vue du toit



Carrosserie

Sans  
défauts

Élément de  
carrosserie

Sans  
défauts

État du  
toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de  
toit

Sans défauts

Trappe à  
carburant

Sans défauts

## Roues

### Roues Global ^

Type de  
jante

Jantes tôle

Cache-  
écrou

Sans défauts

Cache  
moyeu

Sans défauts



### **l'usure du pneu avant gauche**



Niveau d'usure  
pneu avant  
gauche

≥4mm

État du  
pneu  
avant  
gauche

Sans défauts

État de la  
jante  
avant  
gauche

Sans défauts

Enjoliveur  
avant  
gauche

Sans défauts

Pare boue  
avant  
gauche

Sans défauts

## **Roue avant droite ^**

### **Photo roue avant droite**



### **Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit**



Niveau d'usure  
pneu avant droit

≥4mm

État du  
pneu  
avant droit

Sans défauts

État de la  
jante  
avant  
droite

Sans défauts

Enjoliveur  
avant droit

Sans défauts

Pare boue  
avant droit

Sans défauts



### l'usure du pneu arrière droit



Niveau d'usure  
pneu arrière  
droit

≥4mm

État du  
pneu  
arrière  
droit

Sans défauts

État de la  
jante  
arrière  
droite

Sans défauts

Enjoliveur  
arrière  
droit


Sans défauts

Pare boue  
arrière  
droit

Sans défauts

## Roue arrière gauche ^

### Photo roue arrière gauche



### Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



Niveau d'usure  
pneu arrière  
gauche

≥4mm

État du  
pneu  
arrière  
gauche

Sans défauts

État de la  
jante  
arrière  
gauche

Sans défauts

Enjoliveur  
arrière  
gauche

Sans défauts

Pare boue  
arrière  
gauche

Sans défauts


Type  
d'équipement  
de secours

Roue de  
secours

## équipement de secours

Roue de  
secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

## Intérieur

### Equipements intérieur ^

Vitres  
électriques

Vitres  
électriques  
avant  
uniquement

Rétroviseurs  
électriques

Présent(e) et  
fonctionnel(le)

Climatisation

Défaut(s)  
apparent(s)



Non fonctionnel

Réparer

GPS

Non équipé(e)

Régulateur/limiteur  
de vitesse

Non  
vérifiable

Système  
d'aide au  
stationnement

Non  
équipé(e)

Toit vitré /  
panoramique

Non  
équipé(e)


Toit  
ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à  
réglage  
électrique

Non équipé(e)

Intérieur avant ^



🧼 Sale

🧼 Nettoyer

État du  
rétroviseur  
central

Sans défauts

État du  
siège  
AVANT  
GAUCHE

Défaut(s)  
apparent(s)

État du  
siège  
AVANT  
DROITE

Sans défauts



🧼 Brulure

🧼 Remplacer

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau  
de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran  
central

Sans défauts

Boîte à  
gants

Sans défauts

Allume  
cigare

Sans défauts

Élément  
d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette

Sans défauts

État du  
ciel de toit

Sans défauts

Plancher  
de coffre

Sans défauts

## Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

## Compartiment moteur

### Compartiment moteur ^

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts