

Ford

KUGA 2.5 243CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0FXXWPMHSP26077



Descripción

Matrícula 3998NDG	Fecha de matriculación 30/06/2025	Kilometraje 31619 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 2488 cc	Transmisión Automático
Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 179 KW	

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
15/06/2026

Fecha de peritación aprobada
16/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución
002	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable



003 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



004 Aleta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



005 Moldura de aleta / Delantero Izquierdo

Rayado

Pintar



006 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008 Spoiler / Trasero

Rayado

Pintar



009	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar
010	Aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
011	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar

Elementos faltantes

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	CONTINENTAL	225 / 50 / 18 /	3.6 mm
Delantero Derecho	CONTINENTAL	225 / 50 / 18 /	3.5 mm
Trasero Izquierdo	SAILUN	225 / 50 / 18 /	5.6 mm
Trasero Derecho	SAILUN	225 / 50 / 18 /	5.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Parabrisas / - / Rayado



Paragolpes / Delantero / Rayado



Aleta / Delantero Izquierdo / Rayado



Moldura de aleta / Delantero Izquierdo / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Spoiler / Trasero / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado



Aleta / Delantero Derecho / Rayado



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Rayado