

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet :Ja
3.1. Alleiner Code der Ökoinnovation(en) :e2 33 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2 -Emissionen durch die Ökoinnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : 2.13 g/km LPG/CNG/Ethanol :
4. Alle Antriebsarten, ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemäss Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig Mittel 173 g/km
Hoch 140 g/km
Hochstwert 115 g/km
Kombiniert 143 g/km
Gesamt, kombiniert LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen
Niedrig Mittel 136 g/km
Hochstwert
Kombiniert
Gewicht, kombiniert
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemäss (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite Innerorts (EAER city)
Sonstiges
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung: Bezeichnung gemäss Anhang II Abschnitts...
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

30.1: (*) 1560 mm
30.2: (*) 1547 mm
07: (*) 1576 mm
35: (*) 215/65 R16 (98)H, 6.50 J 16 - 32
36: (*) 215/60 R17 (96)H, 7.00 J 17 - 35
35: (*) 215/95 R18 (95)H, 7.00 J 18 - 35
: Nein
Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter
Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar

RENAULT

EG - ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

GÜLTIG FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ Variante Version

0.2.1. Handelsbezeichnung

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls)

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie

0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer

0.11. Fahrzeugherstellungsdatum

mit der erteilten Genehmigung vom

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

und zur fortwährenden Teilnahme am

Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit

in denen

für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet

werden, zugelassen werden kann

:IP-JBA1NPDW5A_002_VF1-1
:AT-JBA_1332P_0_001_VF1-1
:2-VF1-E38
:RL-JBADW5B_300_000_VF1-1
:EV-JBAH5H48C16_000_VF1-1

:RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

: An der rechten B-Säule angebracht

: An der rechten B-Säule eingeschlagen

: -

:VF1JB00168889427

:25/01/2022

:e2*2007/46*0684*15

:15/12/2021

:Rechtsverkehr

:Metrische Einheiten

Guyancourt
P. JACQUEMOT

07/02/2022

Leiter der Abteilung Homologation




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 14 : Laufleistung

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.06.2022	Letzte Zulassung	03.06.2022
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Captur TCe 140 EDC GPF ZEN
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJB00168888427
HSN / TSN	3333 / BOK	Schlüssel-Nr.	40442956
Km-Stand abgelesen	20120	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/ Hybridantrieb
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /
	N1 I		
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Blau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Airbags, Analoges Tachoinstrument mit TFT-Display, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel in Black-Pearl-Schwarz, Bremslicht mit LED-Technik, Dachhimmel in Grau, Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Isofix-Kindersitzbefestigung auf dem Beifahrersitz und den hinteren Außenplätzen, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen vorne und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten Standard, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad in Lederoptik, Lenkrad mit Schaltwippen, Lichtsensor, Mittelkonsole mit 1 offenen Becherhalter, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoffpolsterung ZEN in Schwarz-Grau, Radio: EASY LINK mit 7-Zoll-Touchscreen, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Flexwheelräder mit Radabdeckung "Nympha", 17", Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Servolenkung, Sicherheitsabstandswarner, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3, 2/3), Spurhalteassistent, Start & Stop System, Tagfahrlicht, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türzierleisten in Schwarz mit Chrom Element und Unterfahrschutz in Grau, Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer LED PURE VISION, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall-Notrufsystem


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2TON	Lackierung: Zweifarben-Metallic-Lackierung
PNEUTT	Räder: Ganzjahresreifen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 26.05.2026 bei Kilometerstand 19.691

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Tür vorne links, eingedellt, drücken
(Bild 13)