

Renault Master T35 2.3 dCi 135 L2H2 Work Edition
 2021 - 99 kW / 135 PK - Diesel - Handgeschakeld - 3-zits, Cruise control, trekhaak, camera, betimmering, navi

Kenteken	
Chassisnummer	VF1MA000X67642593
Eerste registratie	07-05-2021
APK geldig tot	06-02-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	180.020 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	09-07-2026
Definitieve kilometerstand	180.020 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	2.298
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	245
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	99 kW / 135 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	180.020 km	Ja

Opties & accessoires [24](#)

Achterdeuren	Achteruitrijcamera	Airbag dubbel	Airco	Alarmsysteem	Apple CarPlay - Android Auto
Armsteun voor	Bijrijdersbank	Bluetooth telefoonvoorbereiding	Boordcomputer	Centrale vergrendeling op afstand	
Cruise control	Dimlichten automatisch	Elektrisch bedienbare ramen	Elektronisch Stabiliteits Programma		
Elektronische remkrachtverdeling	Imperial	Klimaatregeling	label.dossier.multifunction_steering_wheel		
label.dossier.usb_connection	Navigatie	Parkeersensoren	Trekhaak	Zijschuifdeur rechts	

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2026

Schades (6)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

DLT

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
07-05-2021	Eerste toelating	
03-06-2021		Lease
04-06-2021	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Lease
27-11-2023		Lease
07-02-2024		Lease
06-07-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
06-02-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- 2 zitplaatsen rechtsvoor
- achterdeuren zonder ruit
- achteruitrijcamera
- airco
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- DAB
- dimlichten automatisch
- dodehoek detectie
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- LED dagrijverlichting
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- radio
- regensensor
- rijstrooksensor
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
- tussenschot volledig
- zijschuifdeur rechts
- zijwind assistent

