17 de noviembre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Calle Eduardo Barreiros 110- 28041 Madrid
28041 Madrid

NUMERO DE EXPEDIENTE :		9515206055	
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✔ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA	2759MGT	COLOR	GRIS-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	DS - NUEVO DS 7 BLUEHDI 130 AU	FECHA 1ª MATRICULACION	11/05/2023
VIN	VR1JCYHZUPY541962	KILOMETROS	119.664
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	11/05/2023
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO	DS STORE GUADALAJARA		
DIRECCION	CALLE TRAFALGAR, 30 PI EL BALC, 30		
LOCALIDAD	GUADALAJARA	PERSONA QUE ATENDIO	ASESOR COMERCIAL
FECHA PERITACION	14/11/2025		

1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**









	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1
	
Foto daños externos 1	Foto daños externos 1




	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**

	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**



	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**
	
Foto daños externos 1	**Foto daños externos 1**


	
FFLTI_FOTOS FRONTO LATERAL IZQUIERDA	FDEL_FOTOS DELANTERA
	
FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 8	FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 7



	
FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA	FTRAS_FOTOS TRASERA
	
FFLTD_FOTOS FRONTO LATERAL DERECHA	FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA

	
FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS	FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS
	
FSALP_FOTOS SALPICADERO	FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS

	
FCOKCOMB_FOTOS COKPIT_COMBINADO	FVOL_FOTOS VOLANTE
	
FMLTRO_FOTOS MALETERO	FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 2

	
FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 4	FLLAN_FOTOS LLANTAS
	
FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 9	FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 10

	
FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 3	FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 5

	
FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 1	FESD_FOTOS EXT SIN DAÑOS 6




Foto documentación 1



Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1




Foto documentación 1