

## Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR7NCHNS5 R4801337	Erstzulassung	17.09.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	CITROEN	Kennzeichen		Laufleistung	14 706 km
Modell	C5 X PureTech 130 Stop&Start EAT8 PLUS				

## Auftragsdaten

Eingangsdatum	02.10.2025	Sachverständigen ID-Nr.	6455470	Datum der Bewertung	09.10.2025
Datum Beauftragung	02.10.2025				



## Fahrzeugausstattung



## Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓
Ersatzschlüssel	✗

## Reifen



## Schadendetails

1		Bauteil	Ersatzschlüssel	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten		- Gesamtkosten	
		Beschreibung	Fehlt	- Lackierungszeit		- Abwertung in %	
		Intensität		- Lackierungskosten		- Abwertung o. MwSt	
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale		- Nettokosten	

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
4		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-

## Anmerkungen

Fzg eingeparkt und nass

## Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	0,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	0,00€
---------------------	-------	-------------------	---	--------------------	-------

## Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

## Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	0,00€	-	-	0,00€
Pauschale	0,00€	-	-	0,00€