







Volkswagen Golf 1.0 eTSI Life
2021 - 81 kW / 110 PK - Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	WVWZZZCDZMW367859
Eerste registratie	29-07-2021
APK geldig tot	09-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	126.626 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	01-07-2026
Definitieve kilometerstand	126.626 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Nee
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Ja

Motorinhoud	999
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	118
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2021	81 kW / 110 PK	Benzine
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	126.626 km	Ja

Opties & accessoires [9](#)

Adaptieve Cruise control	Airco	Armsteun voor	DAB ontvanger	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Navigatie	

Aanwezig bij voertuig [2](#)

Instructieboekje	Hoofdsleutel
------------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2026

Schades (17)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

2 x deukje invreting

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

12 x deukje

Exterieur opmerking 11 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-06-2021		Importeur
29-07-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
02-08-2021		Autobedrijf
31-08-2021		Lease
24-04-2024		Lease
07-05-2024		Autobedrijf
21-05-2024		Autobedrijf
09-09-2024		Particulier
06-12-2024		Autobedrijf
09-12-2024	Laatste tenaamstelling	Particulier
30-04-2026	Registratie datum goedkeuring	
01-05-2026	LET OP: TAXI	
09-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

aanhanger assistent	achterbank in delen neerklapbaar	achteropkomend verkeer waarschuwing	airco automatisch
alarm klasse I(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling	Apple Carplay/Android Auto
armsteun achter	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	bots waarschuwing systeem
buitenspiegels elektr. met geheugen	buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar		
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control adaptief	DAB

dimlichten automatisch	draadloze telefoonlader	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	
Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	
hoofdsteunen anti-whiplash	keyless start	kruisend verkeer detectie	LED achterlichten	LED dagrijverlichting
LED koplampen	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 16"	multimedia-voorbereiding	
parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio
rijstrooksensoren met correctie	schakelpaddles	sfeerverlichting	start/stop systeem	stuur leder
stuur multifunctioneel	stuur verstelbaar	stuurbevestiging snelheidsafhankelijk	vermoeidheids herkenning	
vervolgbotsing preventie	volledig digitaal instrumentenpaneel	zij airbag(s) voor		

Extra foto's

