

Historial del Vehiculo -7312-MJB

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
7312-MJB	26/03/2025		1 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
7312-MJB	23/05/2025		1 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
7312-MJB	07/02/2025		1 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
7312-MJB	04/08/2025		1 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- VALORACIÓN DE DAÑOS
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	G 052577M4/5 - ACEITE MOTOR
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	05L115562A - FILTRO ACEITE
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	SIN REFERENCIA - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	N/CGTTHG858 - SUSTITUIR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	N 90813202 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 30000KM
7312-MJB	07/03/2024	29549 MAN		ANUAL 1	01030035 - SERV INSPECCIÓN 2º AÑO
7312-MJB	28/06/2024	46636 NEU		SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 55 WR17 94 W / Turismo VERANO
7312-MJB	28/06/2024	46636 NEU		SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 215 55 WR17 94 W / Turismo VERANO
7312-MJB	28/06/2024	46636 NEU		SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 55 WR17 94 W / Turismo VERANO
7312-MJB	28/06/2024	46636 NEU		SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 215 55 WR17 94 W / Turismo VERANO
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - FILTRO ANTIPOLEN
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	N/C01040015 - SERV INSPECCIÓN 1º AÑO
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	00W20-OEM-VW50900-D5 - ACEITE MOTOR
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	N 90813202 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	5Q0819669 - FILTRO ANTIPOLEN
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	01030035 - SERV INSPECCIÓN 2º AÑO
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	05L115562A - FILTRO ACEITE
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN ACEITE
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	SIN REFERENCIA - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	N/CGTTHG858 - SUSTITUIR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	12/11/2024	59404 MAN		ANUAL 1	85181950 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
7312-MJB	04/02/2025	71630 NEU		SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 55 WR17 94 W / Turismo VERANO
7312-MJB	04/02/2025	71630 NEU		SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 55 WR17 94 W / Turismo VERANO
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	92431900 - SUSTITUIR ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	3G9955427D - ESCOBILLA LIMPIALUNA TR
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	3G1998002 - JGO ESCOBILLAS LIMPIA
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	01500050EM - FUNCIÓN GUIADA
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	44052000 - DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL IZ / DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL DR
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	46385650 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO TR
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	3Q0698451J - PASTILLAS FRENO TR
7312-MJB	26/03/2025	77512 MAN		ANUAL 1	92272000 - SUSTITUIR ESCOBILLA IZ LIMPIAPARABRISAS / SUSTITUIR ESCOBILLA DR LIMPIAPARABRISA
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	01400050 - SUSTITUIR LÍQUIDO FRENOS
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	N/C01500000 - LEER CÓDIGOS AVERÍA
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	01030035 - SERV INSPECCIÓN 2º AÑO
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	23245550 - SUSTITUIR FILTRO AIRE
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	G 052577M4/5 - ACEITE MOTOR
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	05L115562A - FILTRO ACEITE
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	DOT4-OEM-50114 - LÍQUIDO FRENOS
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN		ANUAL 1	N 90813202 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER

7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	5Q0127177 - FILTRO COMBUSTIBLE
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	N/CGTTG8890 - SUSTITUIR MÁSTICOS
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 90000KM
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	20345550 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	44052000 - DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL IZ / DESMONTAR Y MONTAR RUEDA DL DR
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	5Q0129620B - FILTRO AIRE
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	N/CGTTG8580 - RELLENAR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	5Q0698151AH - PASTILLAS FRENO DL
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	46362050 - SUSTITUIR PASTILLAS FRENO DL
7312-MJB	21/06/2025	89474 MAN	ANUAL 1	tornillos bandeja inferior - MÁSTICOS
7312-MJB	22/10/2025	89475 DP AUTOS	LUNAS	sustitución parabrisas
7312-MJB	22/10/2025	89475 DP AUTOS	LUNAS	sustitución parabrisas
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	N/CGTTG8890 - SUSTITUIR MÁSTICOS
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	G 052577M4/5 - ACEITE MOTOR
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	85181950 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	05L115562A - FILTRO ACEITE
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	01030035 - SERV INSPECCIÓN 2º AÑO
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	5Q0819669 - FILTRO ANTIPOLEN
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	N 90813202 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	N/CGTTG8580 - RELLENAR LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 120000KM
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
7312-MJB	30/05/2026	116020 MAN	ANUAL 1	SIN REFERENCIA - MÁSTICOS
7312-MJB	05/06/2026	121431 MAN	ANUAL 1	01030035 - SERV INSPECCIÓN 2º AÑO



VOLKSWAGEN PASSAT
VARIANT EXECUTIVE 2.0 TDI 90KW (122CV) D

VIN	WVWZZZ3CZPE059042
Primera matriculación	4/7/2023

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	13/7/2026 7:50:17	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	4/7/2023
Modelo	PASSAT	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZ3CZPE059042	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,8 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,3 mm	Bridgestone	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,7 mm	Pirelli	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Pomo de palanca de cambio

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación Pequeños Daños

Exterior



2 | Paragolpes Del Ctro

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



3 | Moldura Parachoques Del

Tipo de daño	Desviación del estado/alcance de la entrega
Modo de reparación	Aceptable



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar




9 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



11 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



13 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



14 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales

