

## Résumé

## Détails

## Résumé

Marque

Peugeot

Modèle

308

Kilométrage

108833



Date de première immatriculation (...)

21/02/2022

Motorisation

ES (Essence)

## Problèmes

Éléments	Problèmes	Réparations	Photos
État du spoiler de pare-choc avant	Griffe / Rayé	Peindre	
État du pare-chocs avant	Griffe / Rayé	Peindre	

État du capot

Griffe /  
Rayé


Peindre



État du pare-  
brise

Cassé

Réparer



Aile avant  
droite

Tâche

Nettoyer



État de la  
porte avant  
droite

Griffe /  
Rayé


Réparer



Panneau  
arrière droit

Griffe /  
Rayé


Réparer



État du pare-  
choc arrière

Griffe /  
Rayé


Lustrer



État du pare-  
choc arrière

Griffe /  
Rayé


Lustrer



État de la plaque d'immatriculation arrière

Déformé

Remplacer



État de la poignée de porte avant gauche

Griffe / Rayé

Peindre



État de la porte avant gauche

Griffe / Rayé

Peindre



État du toit

Bosse / enfoncement


Réparer & peindre



État de la jante avant droite

Griffe / Rayé

Réparer



État de la jante arrière gauche

Griffe / Rayé

Réparer



Habitacle

Sale

Nettoyer

