

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	136	----	----	6.0	----	----
Extra-urban conditions	95	----	----	4.1	----	----
Combined	109	----	----	4.8	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.3. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.4. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.5. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.6. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.7. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.8. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.9. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.10. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.11. WLTP savings (if applicable)

EC Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

0.4. Vehicle category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

SEAT

KJ

BDLAC

FM5SFM5DF0084B12A1CAEA8H

IBIZA

IP-MQB27ZZ_A0_0529-VSS-1

AT-2Q0_0V_0234_000-VSS-1

09-VSS-715W_KJ_DLAC_FM5_A_B-000

RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1

PR-VW_00219_00_000-WVW-1

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the right B-pillar, glued or bonded

Location of the vehicle identification number:

In the engine compartment, right

0.10. Vehicle identification number:

VSSZZZKJZNR105895

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

2022-04-26

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*36 issued on 2022-01-26 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-04-26

Martorell, 2022-04-26

NO 16.2.: with trailer axle 2.+0 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5.5JX15 ET40;
##185/65 R15 88V#5.5JX15 ET40.##195/55 R16 91V XL#6.5JX16 ET47.##195/55 R16 91V XL#6.0JX16 ET45.##215/40 R18 89W XL#7.0JX18 ET51.##215/45 R17 91W XL#7.0JX17 ET51.##185/60 R16 86H M+S#6.5JX16 ET47.##185/60 R16 86H M+S#6.0JX16 ET45.##

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5.5JX15 ET40;

##185/65 R15 88V#5.5JX15 ET40.##195/55 R16 91V XL#6.5JX16 ET47.##195/55 R16 91V

XL#6.0JX16 ET45.##215/40 R18 89W XL#7.0JX18 ET51.##215/45 R17 91W XL#7.0JX17 ET51

1;##185/60 R16 86H M+S#6.5JX16 ET47.##185/60 R16 86H M+S#6.0JX16 ET45.##

Daniel Cortina Munuera

Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKJZNR105895



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair




Bild 14 : Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair



Bild 15 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 16 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 17 : Aktueller Frontschaden




Bild 18 : Aktueller Frontschaden



Bild 19 : Aktueller Frontschaden



Bild 20 : Aktueller Frontschaden




Bild 21 : Aktueller Frontschaden



Bild 22 : Aktueller Frontschaden



Bild 23 : Aktueller Frontschaden



Bild 24 : Aktueller Frontschaden



Bild 25 : Aktueller Frontschaden




Bild 26 : Aktueller Frontschaden

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 123 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.06.2022	Letzte Zulassung	27.06.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 TSI S&S FR Pro Black Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJZNR105895	HSN / TSN	7593 / ANG
Schlüssel-Nr.	10193123	Km-Stand abgelesen	24105
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	6 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	6 mm
2 links	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	7 mm
rechts	215 / 45 R 17 91 W	Nexen / N blue HD Plus RPB	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.09.2028			

S/ Sommer; /O Original;


Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse in Brilliant Schwarz, Außentemperaturanzeige, Beleuchtete Lüftungsdüsen in der Armaturentafel, Beleuchtung im Ablagefach der Mittelkonsole und Fußraum vorne, Berganfahrassistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in schwarz, Dachspoiler in Schwarz, Dekoreinlagen "Cold Metal", Dekorleiste an der Heckklappe in Schwarz, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fahrwerk: Sportfahrwerk "FR", Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Getränkehalter, 2 vorne, Handbremse in Lederoptik, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage, Heiz- und Frischluftsystem mit 4-stufigem Gebläse und Umluftschaltung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Karosserie verzinkt, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Technologie für Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Nappaleder, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Lichtsensor, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Navigationszubehör: MAPCARE für Navigationssystem inkl. Navigationsdaten Europa, Nebelscheinwerfer, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: FR Pro, Paket: Klima-Komfort, Pollenfilter, Polster: Stoff, Radio: Media-System mit Navigationssystem 9,2", Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 7 J x 18 "Performance Black", Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, SEAT Drive Profile, Scheibenwischer vorne mit Intervallschaltung, Seitenschweller schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Sportsitze vorn mit "FR-Design", Sonnenblende auf Beifahrerseite mit Make-up Spiegel, Sonnenblende auf Fahrerseite mit Einschub für Parkscheibe und Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-System, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textileinlagen in der Türverkleidung, vorne, Trommelbremsen hinten, Türgriffe in Wagenfarbe, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschlüssel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 19.06.2026 bei Kilometerstand 23.582
bis Wartung verbleiben:	15.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 15, 16)
2. Aktueller Frontschaden, instandsetzen (Bild 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)
3. Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair (Bild 13, 14)

Schadensfälle der internen Belegnummer 99035070

Fahrzeugdaten

Modell Seat Ibiza FR Deal 0921 1.0 TSI 70kW FR
Fahrzeug-Ident-Nr. VSSZZZKJZNR105895

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026108216	30.04.2026	Stoßfänger hinten; Stoßfänger vorne	0,00
2026108507	30.04.2026	Stoßfänger hinten links	0,00
2026108901	30.04.2026	Stoßfänger vorne	0,00
2026109305	12.06.2026	Kühlergrill; Motorhaube; Stoßfänger vorne	3.593,28