

Ford

FOCUS SPORTBREAK X 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRY57351



Descripción

Matrícula 6604MYD	Fecha de matriculación 31/01/2025	Kilometraje 52340 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
15/06/2026

Fecha de peritación aprobada
16/06/2026








Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Rayado	Pintar
002	Faro / Delantero izquierdo	Rayado	Smart repair

			
003	Aleta / Delantero Izquierdo	Ralladura	Pintar
			
004	Moldura de aleta / Delantero Izquierdo	Rayado	Pintar
			
005	Paragolpes / Trasero	Rayado	Pintar
			
006	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Aceptable
			
007	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
008	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Rayado	Smart repair
			

009 Parabrisas / -

Impacto

Aceptable



Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	5 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	5 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 55 / 17 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Paragolpes / Delantero / Rayado



Faro / Delantero izquierdo / Rayado



Aleta / Delantero Izquierdo / Ralladura



Moldura de aleta / Delantero Izquierdo / Rayado



Paragolpes / Trasero / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Parabrisas / - / Impacto